



DU

Document Unique d'Evaluation des Risques

Mairie de Faverges-Seythenex

Audit du 29/08/2024 - 29/08/2024



| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| Émetteur : | DAVID Martial | Date : | 29/08/2024 10:37:55 |
| Destinataire : | N/A | Tél : Mobile : | N/A N/A |



SOMMAIRE

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Chapitre réglementation | 3 |
| 1.1 | Code du travail..... | 3 |
| 1.2 | Circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002 | 3 |
| 1.3 | Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail | 4 |
| 1.4 | Sanctions applicables | 4 |
| 1.5 | La pénibilité..... | 4 |
| 2 | Chapitre administratif | 4 |
| 2.1 | La méthodologie | 4 |
| 2.2 | Sources | 4 |
| 2.3 | Remarque importante | 4 |
| 2.4 | Localisation de l'étude | 4 |
| 3 | Chapitre évaluation | 5 |
| 3.1 | Définition d'un risque | 5 |
| 3.2 | Définition d'un danger | 5 |
| 3.3 | Schématique..... | 5 |
| 3.4 | Les méthodes d'évaluation | 6 |
| 3.4.1 | La méthode d'évaluation simplifiée | 6 |
| 3.4.2 | Report des résultats d'exposition à l'amiante | 6 |
| 3.4.3 | Report des résultats des expositions aux produits chimiques | 7 |
| 3.4.4 | La méthode d'évaluation avancée..... | 7 |
| 3.5 | Organigramme - Groupements et Unités de Travail de Mairie de Faverges-Seythenex..... | 9 |
| 3.6 | L'étude des unités de travail | 10 |
| 3.6.1 | Description des Unités de Travail (UT)..... | 10 |
| 3.6.2 | Création d'un risque sur un UT ou un GP | 10 |
| 3.6.3 | Implication des évaluateurs..... | 10 |
| 3.6.4 | Exemple d'une fiche d'Unité de Travail | 10 |
| 3.7 | L'analyse des risques | 11 |
| 3.7.1 | Introduction sur l'analyse des risques | 11 |
| 3.7.2 | Catégories de risques proposées par l'INRS – ED840.pdf | 11 |
| 3.7.3 | Le risque par ligne pour une Unité de Travail..... | 12 |
| 3.7.4 | Résultats de la somme des risques par unité de travail et groupement | 12 |
| 4 | Hiérarchisation des risques et programme annuel de prévention | 14 |
| 4.1 | Rappel sur le PAPRIPACT | 14 |
| 4.2 | Explications sur la hiérarchisation des risques | 14 |
| 4.3 | Risques classés par ordre décroissant avec le PAPRIPACT | 15 |

1 Chapitre réglementation

Le document unique a été créé par le **décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001**, en vue de répondre à l'article L230-2 du code du travail : "Tout employeur est tenu, en vertu de l'obligation générale de sécurité qui lui incombe, d'évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise".

1.1 Code du travail

Article R4121-1 : "L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques... Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail..."

Article R4121-2 : "La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée:

- Au moins chaque année
- Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
- Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie

Article R4121-3 :

"Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16."

Article R4121-4 : Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :

- 1° Des travailleurs ;
- 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
- 3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ;
- 4° Des agents de l'inspection du travail ;
- 5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- 6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
- 7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
- Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur."

1.2 Circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002

Cette circulaire vient préciser l'application du décret du 5 novembre 2001. Elle vise à fournir les éléments de droit et de méthodes utiles pour promouvoir le document unique et faciliter sa compréhension.

1.3 Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

Cette loi vient renforcer la prévention en santé au travail et vous demande notamment d'intégrer le programme annuel de prévention pour les sociétés de plus de 50 personnes. Pour les risques identifiés nous vous conseillons d'activer le plan d'actions qui vous permet de renseigner :

- Ses conditions d'exécution
- Les indicateurs de résultat
- L'estimation de son coût
- Les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées
- Le calendrier de mise en œuvre

Vous pouvez consulter l'intégralité de la loi ici : Légifrance Loi de 2021-1018

1.4 Sanctions applicables

L'absence de document unique, en cas de contrôle de l'inspection du travail, peut-être sanctionnée de 1 500 € d'amende par unité de travail et de 3 000 € par unité de travail en cas de récidive. De plus, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave si le document unique n'est pas à la disposition des représentants du personnel.

1.5 La pénibilité

Le fonctionnement du compte pénibilité est décrit sur le site de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse : compteprofessionnelprevention.fr

2 Chapitre administratif

2.1 La méthodologie

* Étape 1 : Récupération des informations

- Visite des locaux
- Récupération des données du personnel

* Étape 2 : Définition de la méthodologie et de document

- Validation des fiches d'unité de travail standard
- Validation de l'arborescence des unités

* Étape 3 : Réalisation de l'étude de risques

- Sensibilisation des personnels aux risques et aux dangers
- Création des unités de travail avec le personnel et le ou les responsables
- Évaluations des risques par unités de travail avec le personnel

* Étape 4

- Traitement et rédaction du document unique

2.2 Sources

La sensibilisation des risques est définie dans l'ED840 édité par L'INRS.

Dans ce document vous trouverez:

- La définition d'un risque, d'un danger et un schéma explicatif
- Les explications concernant les différentes méthodes d'évaluation

2.3 Remarque importante

Notes importantes :

Vous pouvez lire la documentation de DigiRisk ici

https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Digirisk

Vous pouvez suivre le projet ici :

<https://github.com/Evarisk/Digirisk/projects?type=classic>

Reporter un bug ici

<https://github.com/Evarisk/Digirisk/issues>

2.4 Localisation de l'étude



3 Chapitre évaluation

L'évaluation des risques a été menée sur les règles ci-après pour le repérage du danger, la sensibilisation et l'évaluation :

3.1 Définition d'un risque

Risque : n. masc Danger, inconvénient auquel on s'expose. Elle ne court aucun risque. Il y a un risque de pénurie. Faire quelque chose à ses risques et périls, en prenant l'entière responsabilité des conséquences.

Un risque calculé, couru en toute connaissance de cause. Au risque de : en s'exposant à. Sauter d'un mur élevé au risque de se briser une jambe. Action de se risquer (1) ; situation dangereuse. Aimer le risque. Prendre des risques : s'exposer à un danger.


MÉD. Facteur de risque : Caractéristique physique d'un individu ou particularité de son environnement l'exposant, avec un risque plus élevé, à telle ou telle maladie (ex : l'habitude de fumer exagérément constitue un facteur de risque pour la bronchite chronique ou le cancer du poumon).

3.2 Définition d'un danger

Danger : n. masc. (lat. pop. dominiarium « pouvoir », de dominus « maître » ; d'abord fait d'être à la merci de quelqu'un). Ce qui menace la sécurité ou la vie de quelqu'un ; ce qui risque de compromettre une situation, une entreprise, etc. Les dangers d'une expédition en montagne. Les dangers de l'oisiveté. Danger de mort, d'incendie. Notre position est en danger. Sa vie est en danger : il risque de mourir. Fam. Il n'y a pas de danger qu'il vienne : il ne viendra certainement pas. Par ext. Danger public : individu qui menace la vie des autres par son comportement.

3.3 Schématique

Le risque, c'est l'Homme et le danger dans le même espace



3.4 Les méthodes d'évaluation

3.4.1 La méthode d'évaluation simplifiée

La méthode d'évaluation des risques simplifiée est basée sur 4 niveaux de risque. Pour l'exemple, nous proposons une description ci-après.

| Description | Caractérisation du risque |
|--|----------------------------|
| Le risque est jugé inacceptable | Risque Inacceptable |
| Le risque est jugé à traiter | Risque à traiter |
| Le risque est jugé à planifier | Risque à planifier |
| Le risque est jugé faible¹ | Risque faible |

3.4.2 Report des résultats d'exposition à l'amiante

Le 1er juillet 2012, la réglementation française relative aux risques d'exposition à l'amiante a profondément modifié les modalités de vérification des expositions. L'employeur est responsable du

¹Attention cependant à la cotation risque faible notamment dans le cas des expositions à des produits chimiques. En effet, la définition d'un risque faible doit respecter une définition légale.

Vous pourrez trouver les informations sur le site <https://www.travailler-mieux.gouv.fr/>

Vous avez une réponse partielle ici :

L'employeur peut conclure que le risque est faible si les deux conditions suivantes sont remplies de manière cumulative (Questions réponses ici)

a) les quantités présentent un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs

b) les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-2 et R. 4412-11 du code du travail sont suffisants pour réduire le risque au niveau le plus bas et aboutir à un risque faible

respect de la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Pour la VLEP est à 10 f/L.

De plus, l'évaluation des risques d'exposition à l'amiante doit être présente dans le DUER et détaillée pour chaque fiche d'exposition et pour chaque processus.

Pour les sociétés réalisant du désamiantage :

- Le DUER pourra être réalisé pour chaque chantier en complément du Plan De Retrait de l'Amiante (PDRA).
- Les niveaux d'exposition sont définis par la loi.
- L'organisation et les certifications sont définies par les normes NF X46-010 d'août 2012 et NF X46-011 d'août 2012.

3.4.2.1 La quantification de la méthode simplifiée : Exposition à l'amiante

| Description | Caractérisation du risque | Coefficient risque Q_R |
|---|----------------------------|------------------------|
| Exposition au niveau 3 : Entre 6000 et 25000 Fibres/litres | Risque Inacceptable | 80 à 100 |
| Exposition au niveau 2 : Entre 100 et 6000 Fibres/litres | Risque à traiter | 51 à 79 |
| Exposition au niveau 1 : Inférieur à 100 Fibres/litres | Risque à planifier | 48 à 50 |
| Aucune exposition | Risque faible | 0 à 47 |

3.4.3 Report des résultats des expositions aux produits chimiques

SEIRICH est une application informatique mise à disposition et développée par l'INRS en partenariat avec la Direction Générale du Travail, la Direction des Risques Professionnels (CNAMTS, CARSAT et CRAMIF) et des organisations professionnelles.

Elle est disponible sur le site internet : www.seirich.fr

SEIRICH a été conçu pour être employé aussi bien par des experts que par des utilisateurs ne disposant pas de connaissances particulières dans le domaine des risques chimiques.

3.4.3.1 La quantification de la méthode simplifiée : résultats Seirich

Les résultats sont à reporter dans DigiRisk dans la méthode simplifiée. **Attention !** la définition d'un risque faible doit respecter la définition légale²

| Description | Caractérisation du risque | Coefficient risque Q_R |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| Risque Sérieux | Risque Inacceptable | 80 à 100 |
| Risque Préoccupant | Risque à traiter | 51 à 79 |
| Risque Modéré | Risque à planifier | 48 à 50 |
| Risque Faible | Risque faible | 0 à 47 |

² Voir : Le site <https://www.travailler-mieux.gouv.fr>

L'employeur peut conclure que le risque est faible si les deux conditions suivantes sont remplies de manière cumulative

a) les quantités présentent un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs (R4412-13)

b) les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-2 et R. 4412-11 du code du travail sont suffisantes pour réduire le risque au niveau le plus bas et aboutir à un risque faible

3.4.4 La méthode d'évaluation avancée

La méthode d'évaluation des risques proposés est fondée sur le modèle de classement de **KINNEY** $R = G * E * P$.

P : étant à l'origine la maîtrise du risque. Nous l'avons détaillé en 3 critères afin d'intégrer la particularité de l'entreprise. Le premier critère est probabilité de survenance de l'accident, le deuxième la formation, le troisième le niveau de protection existant.

R : C'est le résultat il représente une quantification du risque encouru par les personnes.

G : C'est la gravité du dommage, si le danger vient en contact avec le ou les personnes. Que vont-elles subir ?

E : C'est l'exposition au risque, c'est le nombre de fois par unité de temps que la personne sera en présence du danger.

P : C'est la probabilité de survenue de l'accident en s'appuyant sur le retour d'expérience, l'historique. Cet accident s'est-il déjà produit ? Si oui, combien de fois ?

F : C'est la formation, l'expérience, les spécificités et la connaissance afin d'occuper un poste sans se blesser.

P : C'est la (ou les) protection(s) mise(s) en place afin de parer l'éventuel accident.

3.4.4.1 La quantification de la méthode avancée

| Cotation | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| G ravité | Pas de blessure possible | Blessure légère | ITT<5 jours effet réversible | ITT> 5 jours effet irréversible | Menace sur la vie |
| E xposition | Jamais en contact | Rare 1 fois par an | Inhabituelle 1 fois par mois | Occasionnelle 1 fois par semaine | Fréquente 1 fois par jour |
| P robabilité | | Jamais arrivé | Est déjà arrivé dans des circonstances exceptionnelles | S'est produit 2 fois sur l'an passé | Se produit tous les mois |
| F ormation | | Prévention régulière | Formation individuelle obligatoire | Formation obligatoire non réalisée | Pas de formation pas de prévention |
| P rotection | | Intrinsèque | Collective | Protection individuelle | Rien |

La première colonne correspond aux critères de cotation : Gravité, Exposition, Occurrence, Formation et Protection. La première ligne à la cotation entre 0 et 4.

La méthode ci-dessous donne des résultats (R) de 0 à 1024 (par multiplication des cotations) qui sont transcrits selon l'échelle ci-dessous :

| Description | Caractérisation du risque | Coefficient risque Q_R |
|--|----------------------------|------------------------|
| Le résultat de la multiplication est $R > 243$ | Risque Inacceptable | 80 à 100 |
| Le résultat de la multiplication est $128 < R \leq 243$ | Risque à traiter | 51 à 79 |
| Le résultat de la multiplication est $108 \leq R \leq 128$ | Risque à planifier | 48 à 50 |
| Le résultat de la multiplication est $0 < R < 96$ | Risque faible | 0 à 47 |

On peut retrouver la transcription exacte des valeurs dans la documentation du logiciel open-source DigiRisk. **Transcription des valeurs**



3.5 Organigramme - Groupements et Unités de Travail de Mairie de Faverges-Seythenex

| Groupements et Unités de Travail |
|---|
| GP1 FAVERGES |
| - GP3 KOLINKA - Faverges |
| - - WU1 Réfectoire Maternelle - KOLINKA |
| - - GP4 Cuisine centrale - KOLINKA |
| - - - WU43 Livraison Réception - Cuisine Centrale |
| - - - WU44 Vestiaire et buanderie - Cuisine Centrale |
| - - - WU45 Toiletttes homme - Cuisine Centrale |
| - - - WU46 Toiletttes femme - Cuisine Centrale |
| - - - WU47 Couloir sous-sol - Cuisine Centrale |
| - - - WU48 Couloir décartonnage - Cuisine Centrale |
| - - - WU49 Réfrigérateurs - Cuisine Centrale |
| - - - WU50 Chambre négative - Cuisine Centrale |
| - - - WU51 Local stockage produits entretien - Cuisine Centrale |
| - - - WU52 Zone de production - Cuisine Centrale |
| - - - WU53 Plonge - Cuisine Centrale |
| - - - WU54 Livraison Expédition - Cuisine Centrale |
| - - - WU55 Préparation froide - Cuisine Centrale |
| - - - WU56 Bureau - Cuisine Centrale |
| - - WU12 Entrée principale - KOLINKA |
| - - WU13 Salle de réunion 5 - KOLINKA |
| - - WU15 Périscolaire Maternelle - KOLINKA |
| - - WU16 Tisanerie - KOLINKA |
| - - WU18 Local vélo - KOLINKA |
| - - WU19 Tisanerie 2 - KOLINKA |
| - - WU21 Passage Maternelle et Cantine - KOLINKA |
| - GP5 Entrepôt Cudray - Faverges |
| - GP6 Entrepôt Cochet - Faverges |
| - GP7 Entrepôt Petit Bourgeois - Faverges |
| - GP8 Stade Carquex - Madrid - Baroni - Faverges |
| - GP9 Dojo - Faverges |
| - GP10 Salle polyvalente - Faverges |
| - GP11 CASSIN - Faverges |
| - - GP12 Cuisine satellite - Cassin |
| - - WU2 Réfectoire - Cassin |



| |
|---|
| - - WU4 Accueil périscolaire - Cassin |
| - - GP29 Ecole Maternelle - Cassin |
| - - - WU5 Petit Bureau |
| - - - WU6 Tisanerie |
| - - - WU7 Salle de motricité |
| - - - WU8 Buanderie |
| - - - WU9 Tisanerie 2 |
| - - - WU10 Local trottinette |
| - - GP30 Ecole Élémentaire - Cassin |
| - - - WU11 Classe 1er étage M. GILBERT - Ecole Élémentaire - Cassin |
| - GP13 Salle Nicolas Blanc - Faverges - Faverges |
| - GP14 Police municipale - Faverges |
| - - WU57 Vestiaire - Police Municipale |
| - - WU58 Bureau Direction - Police Municipale |
| - - WU59 Vidéo Surveillance - Police Municipale |
| - GP15 Médiathèque - Faverges |
| - - WU60 Atelier Cuisine - Médiathèque |
| - - WU61 Local Entretien et Serveur - Médiathèque |
| - GP16 Mairie - Bâtiment principal - Faverges |
| - - GP32 Sous-sol - Mairie |
| - - GP33 1er Etage - Mairie |
| - - - WU23 Tisanerie - Mairie |
| - - - WU24 Salle serveur - Mairie |
| - - - WU25 Toilettes - Mairie |
| - - - WU26 Bureau RH - Mairie |
| - - - WU27 Serveur Vidéo Surveillance - Mairie |
| - - - WU30 Porte accès bureau finance - Mairie |
| - - - WU31 Bureau finance - Mairie |
| - - - WU32 Salle commission - Mairie |
| - - - WU33 Cabinet du Maire - Mairie |
| - - - WU36 Cadastre Foncier - Mairie |
| - - GP34 2ème Etage - Mairie |
| - - - WU28 Local archives |
| - - WU29 Accès au grenier - Mairie |
| - - GP35 Rez-de-chaussée - Mairie |
| - - - GP36 Etat Civil |
| - - - WU34 Accueil du public - Mairie |
| - - - WU35 Bureau CCAS |



| |
|--|
| - - - WU38 Bureau Adjoints partagé |
| - GP17 Multi accueil - Faverges |
| - - GP41 1er étage - Alpiniste - Multi Accueil |
| - - GP42 RDC Salle - Multi Accueil |
| - - GP43 Sous-sol - Multi Accueil |
| - - WU66 Chalet de rangement - Multi Accueil |
| - - WU67 Salle de change du fond - Multi Accueil |
| - GP18 DESCCEA - Faverges |
| - - WU39 Bureau culture - DESCCEA |
| - - WU41 Bureau des sports - DESCCEA |
| - - WU42 Local archives - DESCCEA |
| - GP19 Ecole des Arts Vivants - Faverges |
| - GP20 Ateliers municipaux - Faverges |
| - - GP44 Menuiserie |
| - - WU68 Stockage Echafaudage |
| - - WU69 Peinture |
| - - WU70 Cadre de vie |
| - - WU71 Chaufferie |
| - - WU72 Local de stockage produits chimiques - Ateliers |
| - - WU73 Voirie |
| - - WU74 Plomberie |
| - - GP45 Atelier Mécanique |
| - - GP46 Service Electrique |
| - - WU75 Cudray - Ateliers |
| - - WU76 Petit bourgeois - Ateliers |
| - - WU79 Déneigement |
| - GP21 Halte garderie - Faverges |
| - GP22 Atelier mécanique |
| - GP23 Atelier Electrique |
| - GP24 Maison Funéraire |
| - GP31 Relais Assistantes Maternelles - Faverges |
| - GP37 Maison des associations - Faverges |
| - GP38 Office du tourisme - Faverges |
| - WU65 Stockage Produit Entretien - Faverges |
| - WU77 Stade CARQUEX - Faverges |
| - GP47 Salle Omnisport - Faverges |
| - GP48 MARCHÉ |
| - GP49 Soierie |



| |
|---|
| - GP50 SAMBUY |
| GP2 SEYTHENEX |
| - GP39 Groupe scolaire Seythenex |
| - - WU62 Salle sieste - GS Seythenex |
| - - WU63 Bureau de la directrice - Ateliers |
| - GP40 FOYER RURAL - Seythenex |
| - WU64 Cuisine satellite - SEYTHENEX |
| - WU78 Atelier Seythenex |
| GP25 Voie publique et espaces publics |
| - GP26 Espaces verts |
| WU14 Agents d'entretien |
| WU17 ATSEM |
| WU20 Accompagnement scolaire car régional |
| WU22 Prévention des risques |
| WU37 Informaticien |
| WU40 Agents service culture |

3.6 *L'étude des unités de travail*

3.6.1 Description des Unités de Travail (UT)

Les Unités de Travail (WUxx) comporte une numérotation unique, une description, des photos. Elles sont organisées en arborescence et peuvent être regroupées dans des Groupements (GPxx).

3.6.2 Création d'un risque sur un UT ou un GP

Les risques sont constitués des éléments :

- Description (Option)
- Évaluation (Numérotation unique, photo, cotation, description de l'évaluation)
- Taches (Elles sont associés au projet annuel)

3.6.3 Implication des évaluateurs

Les personnes ayant participé aux évaluations sont notés dans la partie évaluateurs



3.6.4 Exemple d'une fiche d'Unité de Travail

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| Nom de la société | S1 - Entreprise modèle | |
| Nom de l'unité | WU10 - Découpage | |
| Description | N/A | |

Première page :

- Présentation de l'unité de travail et/ou du groupement
- Listing des risques

Liste des risques¹ associés à l'unité de travail :

| S ² - UT ou GP | Id RA | Cot | Risques | Description du risque | Commentaire de l'évaluation | Plan d'actions |
|-----------------------------------|-------|-----|---|-------------------------|--|---|
| S1 - GP2 - Atelier 1 - Production | RAS | 100 | Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | Chute de morceau de mur | 26/11/21: Une partie du mur est prête à tomber | Actions en cours : Réf : TR2111-0011 Responsable : N/A Date début : 26/11/21 - Echéance : N/A Budget : N/A - Avancement : 0 % Contacts action : N/A Libellé : Refaire rapidement un enduit et refixer les pierres menaçantes Description : N/A Action réalisées : |

¹ En fonction des réglages cette liste contient les risques de l'unité de travail, les risques hérités, les risques partagés.

² Numéro unique désignant S² pour l'établissement, U² pour les unités de travail, GP² pour les groupements, RA² pour les risques, BA² pour l'évaluation du risque noté dans la colonne Cot.

Deuxième page :

- Listing des personnes présentes lors de l'évaluation
- Listing des signalisations
- Listing des accidents

Liste des personnes présentes lors de l'évaluation : cela permet de savoir qui a participé à l'évaluation des risques pour cette unité de travail et combien de temps. Les personnels ci-dessous ont été impliqués dans la mise en place du document unique.

| S - UT ou GP | Id. Eva ³ | Date entretien | Durée entretien | Nom | Prénom |
|--------------|----------------------|----------------|-----------------|------|--------|
| - | EV8 | 26/11/2021 | 15 | Ekty | leaddv |

Liste des signalisations⁴ pour cette unité de travail :

| S - UT ou GP | Id. Sig | Pict. Sig | Description signalisation (source:br) |
|------------------------------|---------|-----------|---|
| GP2 - Atelier 1 - Production | RS2 | | Protection obligatoire de foule N/A |
| GP2 - Atelier 1 - Production | RS3 | | Protection obligatoire de la tête N/A |
| GP2 - Atelier 1 - Production | RS4 | | Protection obligatoire du corps N/A |
| GP2 - Atelier 1 - Production | RS5 | | Protection obligatoire des pieds N/A |

Liste des presque accidents et accidents

| Id. AT/MP | Nbre jours AT | Description du presque accident ou accident |
|-----------|---------------|---|
|-----------|---------------|---|

³ Id.Eva numéro d'identification des évaluateurs, S1 - UT ou GP provenance de l'évaluateur, Id.Sig numéro d'identification des signalisations, Id.AT/MP numéro d'identification de l'accident.

⁴ En fonction des réglages cette liste contient les signalisations de l'unité de travail, les signalisations héritées, les signalisations partagées.

3.7 L'analyse des risques

3.7.1 Introduction sur l'analyse des risques

Les unités de travail peuvent être composées de plusieurs lignes de risques. L'analyse présente deux vues:

- La valeur du **risque par ligne**
- La **somme totale des risques** par Unité de Travail et/ou Groupement.

3.7.2 Catégories de risques proposées par l'INRS – ED840.pdf

| | | | |
|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
| Picto | Catégories de risques | Picto | Catégories de risques |
|-------|-----------------------|-------|-----------------------|

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
|  1 | Risques de chute de plain-pied |  12 | Risques liés aux ambiances thermiques |
|  2 | Risques de chute de hauteur |  13 | Risques d'incendie et d'explosion |
|  3 | Risques liés aux circulations internes de véhicules et d'engins |  14 | Risques liés à l'électricité |
|  4 | Risques routiers en mission |  15 | Risques liés aux ambiances lumineuses |
|  5 | Risques liés à la charge physique de travail |  16 | Risques liés aux rayonnements |
|  6 | Risques liés à la manutention mécanique |  17 | Risques psychosociaux |
|  7 | Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets |  18 | Risques liés aux vibrations |
|  8 | Risques liés aux agents biologiques |  19 | Risques de heurt, de cognement |
|  9 | Risques liés aux équipements de travail |  20 | Risques liés aux pratiques addictives |
|  10 | Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets |  21 | Risques liés à l'amiante ³ |
|  11 | Risques et nuisances liés au bruit |  22 | Risques autres ⁴ |

3.7.3 Le risque par ligne pour une Unité de Travail

Chaque ligne peut engendrer un risque maximal de 100. Ce risque est indiqué dans la colonne cotation (Cot.) avec le commentaire sur l'évaluation. (En option le descriptif et les actions correctives). Cette hiérarchisation des risques est triée par ordre décroissant.

³Ce risque est en plus car il est souvent nécessaire de l'identifier clairement.

⁴Cette catégories permet de ranger tous les types de risques non présents dans l'ED840 de l'INRS.



WU3 - Infographiste

Liste des risques

25



| Réf. | Cat. | Evaluation | Tâches |
|-------|---|---|---|
| ▲ RK1 |  | 48 RA1 16/09/2021 LM Travail sur écran | TK2109-0087 23/09/2021 0% LM Former les salariés aux risques de travail sur écran TK2109-0088 23/09/2021 0% LM Proposer des bureaux ergonomiques comme www.udesk.fr ainsi que le matériel ergonomique clavier souris |
| ▲ RK7 |  | 48 RA7 16/09/2021 LM Utilisation de petit outillage comme cutter scalpel et ciseaux | Pas de tâche en cours |

Chaque ligne de risque peut engendrer n évaluation et X tâches avec l'état d'avancement des tâches.

3.7.4 Résultats de la somme des risques par unité de travail et groupement

Le risque total est la somme des risques par ligne, il est classé par ordre décroissant (Paragraphe : Plan d'actions). Nous vous conseillons de réduire les risques concernant le premier tiers des fiches de postes.

La réduction du coefficient total se fait de deux façons :

- Réduction du risque par ligne
- Réduction du nombre de risques dans l'unité de travail

Les risques totaux correspondent à la somme des risques par Unité de Travail ou par Groupement.
Colonne 1 : Le numéro de l'Unité de Travail et/ou du Groupement tel qu'il apparaît sur les fiches annexées.

Colonne 2 : La somme de tous les risques affectés sur cette UT ou GP

Colonne 3 : Colonne libre pour vos commentaires afin de vous permettre d'esquisser votre plan d'action.



| S ⁵ - UT ou GP | Description de UT ou GP | Somme des risques | Nb ⁶ | Nb ⁷ | Nb ⁸ | Nb ⁹ |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| WU54 Livraison Expédition - Cuisine Centrale | | 930 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| GP20 Ateliers municipaux - Faverges | rue de Bief | 812 | 0 | 4 | 11 | 3 |
| GP12 Cuisine satellite - Cassin | | 728 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| GP14 Police municipale - Faverges | | 723 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| GP15 Médiathèq ue - Faverges | | 492 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| GP32 Sous-sol - Mairie | | 490 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| GP47 Salle Omnisport - Faverges | | 486 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| GP39 Groupe scolaire Seythenex | | 460 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| WU1 Réfectoire Maternelle - KOLINKA | | 338 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| GP3 KOLINKA - Faverges | Groupe Scolaire | 336 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| WU65 Stockage Produit Entretien - Faverges | Garage | 336 | 0 | 0 | 7 | 0 |

⁵Numéro unique désignant l'entité, si l'affichage des risques partagés est activé.

⁶Nombre des risques Inacceptable

⁷Nombre des risques à traiter

⁸Nombre des risques à planifier

⁹Nombre des risques faible



| | | 336 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|--|--|-----|---|---|---|---|
| WU70 Cadre de vie | Elagage et tonte | | | | | |
| WU14 Agents d'entretien | | 313 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| WU73 Voirie | | 294 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| GP48 MARCHÉ | Activité du marché tous les mercredis | 291 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| WU53 Plonge - Cuisine Centrale | | 291 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| GP41 1er étage - Alpiniste - Multi Accueil | | 291 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| WU79 Déneigement | Différents parcours sont organisés. Un Patrouilleur gère les demandes du public. Un état des lieux avec une check liste est réalisée sur les engins pour signaler d'éventuels problèmes. Un route la lame est toujours positionnée de manière à réduire les risques en cas d'accident. Les nouveaux chauffeurs circule en binôme pendant la phase d'apprentissage. | 277 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| WU52 Zone de production - Cuisine Centrale | | 249 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| GP13 Salle Nicolas Blanc - Faverges - Faverges | | 243 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| GP45 Atelier Mécanique | | 243 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| WU4 Accueil périscolaire - Cassin | | 240 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| GP4 Cuisine centrale - KOLINKA | | 240 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| WU72 Local de stockage produits | | 240 | 0 | 0 | 5 | 1 |



| | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|---|---|
| chimiques - Ateliers | | | | | | |
| WU67 Salle de change du fond - Multi Accueil | | 240 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| WU43 Livraison Réception - Cuisine Centrale | | 201 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| WU40 Agents service culture | | 199 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GP46 Service Electrique | | 196 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| GP44 Menuiserie | | 195 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| WU64 Cuisine satellite - SEYTHEN EX | | 195 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| WU74 Plomberie | | 195 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| GP21 Halte garderie - Faverges | | 195 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| GP40 FOYER RURAL - Seythenex | | 192 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| GP36 Etat Civil | | 192 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| GP19 Ecole des Arts Vivants - Faverges | | 147 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| WU16 Tisanerie - KOLINKA | | 147 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| WU60 Atelier Cuisine - Médiathèq ue | | 147 | 0 | 1 | 2 | 0 |



| | | 147 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|---|---|-----|---|---|---|---|
| WU78 Atelier Seythenex | | | | | | |
| GP18 DESCCA - Faverges | Direction Education Sport Culture Citoyenneté Animation | 144 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GP43 Sous-sol - Multi Accueil | | 144 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| WU39 Bureau culture - DESCCA | | 144 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| WU58 Bureau Direction - Police Municipale | | 144 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GP38 Office du tourisme - Faverges | | 144 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GP50 SAMBUY | | 144 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| WU75 Cudray - Ateliers | | 111 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| WU36 Cadastre Foncier - Mairie | | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GP9 Dojo - Faverges | | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WU31 Bureau finance - Mairie | | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| WU35 Bureau CCAS | | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| WU68 Stockage Echafauda ge | | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GP17 Multi accueil - Faverges | Crèche | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GP10 Salle polyvalente - Faverges | Capacité : 400 places assise 800 places debout | 96 | 0 | 0 | 2 | 1 |



| | | | | | | |
|---|-----------------------------|----|---|---|---|---|
| WU69 Peinture | | | | | | |
| WU48 Couloir décartonna ge - Cuisine Centrale | | 96 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| WU56 Bureau - Cuisine Centrale | | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WU25 Toilettes - Mairie | | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WU26 Bureau RH - Mairie | | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GP42 RDC Salle - Multi Accueil | | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WU66 Chalet de rangement - Multi Accueil | | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GP31 Relais Assistants Maternelle s - Faverges | | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WU17 ATSEM | | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WU22 Prévention des risques | | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GP11 CASSIN - Faverges | Groupe scolaire René CASSIN | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP16 Mairie - Bâtiment principal - Faverges | | 88 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| WU15 Périscolair e Maternelle - KOLINKA | | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 |



| | | | | | | |
|--|------------------------|----|---|---|---|---|
| WU10 Local trottinette | | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WU5 Petit Bureau | Local de rangement | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WU47 Couloir sous-sol - Cuisine Centrale | | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP24 Maison Funéraire | | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WU63 Bureau de la directrice - Ateliers | | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WU11 Classe 1er étage M. GILBERT - Ecole Élémentair e - Cassin | | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GP1 FAVERGE S | Territoire de Faverges | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GP49 Soierie | Maison des association | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU34 Accueil du public - Mairie | | 48 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| WU55 Préparatio n froide - Cuisine Centrale | | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WU19 Tisanerie 2 - KOLINKA | | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WU44 Vestiaire et buanderie - Cuisine Centrale | | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU45 Toilettes homme - Cuisine Centrale | | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |



| | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|
| WU49 Réfrigérateurs - Cuisine Centrale | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU51 Local stockage produits entretien - Cuisine Centrale | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU21 Passage Maternelle et Cantine - KOLINKA | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GP8 Stade Carquex - Madrid - Baroni - Faverges | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU2 Réfectoire - Cassin | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU57 Vestiaire - Police Municipale | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU59 Vidéo Surveillance - Police Municipale | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU61 Local Entretien et Serveur - Médiathèque | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU23 Tisanerie - Mairie | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU27 Serveur Vidéo Surveillance - Mairie | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU30 Porte accès bureau | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |



| | | | | | | |
|--|----------------|----|---|---|---|---|
| finance - Mairie | | | | | | |
| GP35 Rez- de- chaussée - Mairie | | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU41 Bureau des sports - DESCCA | | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU42 Local archives - DESCCA | | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU71 Chaufferie | | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GP37 Maison des association s - Faverges | | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU62 Salle sieste - GS Seythenex | | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU37 Informatici en | | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU8 Buanderie | | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU12 Entrée principale - KOLINKA | | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU9 Tisanerie 2 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU20 Accompag nement scolaire car régional | | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU6 Tisanerie | | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP29 Ecole Maternelle - Cassin | | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GP23 Atelier Electrique | rue de la Gare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|---|---|---|
| GP22 Atelier mécanique | route d'Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP2 SEYTHEN EX | Territoire de Seythenex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WU28 Local archives | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WU29 Accès au grenier - Mairie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WU46 Toilettes femme - Cuisine Centrale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU50 Chambre négative - Cuisine Centrale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU13 Salle de réunion 5 - KOLINKA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU18 Local vélo - KOLINKA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU7 Salle de motricité | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU24 Salle serveur - Mairie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU32 Salle commissio n - Mairie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU33 Cabinet du Maire - Mairie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU38 Bureau Adjoints partagé | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WU76 Petit bourgeois - Ateliers | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GP5 Entrepôt Cudray - Favergeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP6 Entrepôt Cochet - Favergeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP7 Entrepôt Petit Bourgeois - Favergeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP30 Ecole Élémentair e - Cassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP33 1er Etage - Mairie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP34 2ème Etage - Mairie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WU77 Stade CARQUEX - Favergeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP25 Voie publique et espaces publics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP26 Espaces verts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Hiérarchisation des risques et programme annuel de prévention

4.1 Rappel sur le PAPRI Pact

La dernière colonne du tableau contient le PAPRI Pact

Pour rappel, le plan d'action est prévu dans le code du travail : Article L2312-27 et précisé dans l'article L. 4121-3

« 1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :

- a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
- b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
- c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;

2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour... »

4.2 Explications sur la hiérarchisation des risques

Colonne 1 : Le numéro de l'Unité de Travail et/ou du Groupement tel qu'il apparaît sur les fiches annexées. Ces numéros ne sont pas forcément consécutifs.

Colonne 2 : Identifiant unique du risque ainsi que de l'évaluation associée

Colonne 3 : Le coefficient de risque unitaire et l'échelle de priorisation en couleur définie au paragraphe 3.7.2.

Colonne 4 : La catégorie de danger basée sur le document de l'INRS (ED840.pdf)

Colonne 5 : Vos commentaires afin de mieux comprendre le risque et d'esquisser votre plan d'action.

Nous vous rappelons que le coefficient de probabilité étant un constat des accidents arrivés, il vous est difficile de le réduire.

Vous pouvez agir sur un ou plusieurs des autres coefficients qui composent le risque :

- La gravité : peut être réduite en minimisant l'impact du danger sur la personne
- L'exposition : peut être réduite en diminuant le temps de contact entre la personne et le danger
- La formation : peut être améliorée en sensibilisant et en formant la personne
- La protection : peut être améliorée en modifiant et/ou aménageant les unités de travail

4.3 Risques classés par ordre décroissant avec le PAPRI Pact

| S ¹⁰ - UT ou GP | Id RA ¹¹ | Cot ¹² | Cat Risque | Description du risque | Commentaires sur l'évaluation | Actions du programme annuel de prévention ¹³ |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------|--|
| GP3 - KOLINKA - Faverges | RK15 7 - RA15 8 | 100 |  | Présence d'une échelle pour monter sur le toit et déneiger les panneaux photovoltaïque. Absence de gardes corps sur le toit. Risques de chute de hauteur | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2405-0415 Date début : 07/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer des gardes corps sur la toiture de Kolinka</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP9 - Dojo - Faverges | RK35 5 - RA35 6 | 100 |  | Accessibilité à la toiture du dojo. Risques de chute de hauteur | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0359 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Dojo : Installer des gardes corps sur le toit du dojo</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK83 - RA84 | 100 |  | Absence de détecteur de fumée. Risques d'incendie et d'explosion. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0081 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |

¹⁰Numéro unique désignant l'entité, si l'affichage des risques partagés est activé.

¹¹Id RA : Identifiant unique du risque-Identifiant unique de l'évaluation

¹²Cotation du risque trié par ordre décroissant

¹³Le programme annuel sera affiché si les tâches sont renseignées dans le projet « DU » qui correspond au PAPRI Pact (Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail) ceci formalise l'ensemble des mesures devant agir sur les risques professionnels identifiés.

Libellé : Installer des détecteurs de fumée au sous-sol de la mairie.

✓ Actions terminées :
N/A

🕒 Actions en cours :
Réf. : TK2312-0323
Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A
Budget : 0 € - Avancement : 0 %
Libellé : Service Electrique : Sécuriser les agents au moment du chargement et déchargement des décorations de Noel. Installer des points d'encrage et porter des harnais

✓ Actions terminées :
N/A

🕒 Actions en cours :
Réf. : TK2311-0099
Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A
Budget : 0 € - Avancement : 50 %
Libellé : Former les agents du service culture aux risques électriques. (3personnes) - attente devis mai 2024
Description : Inscription habilitation CNFPT des agents pour semestre 2025 (attente retour validation CNFPT).
ACTION: RH

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----|---|---|-----|---|
| | | | | | | |
| GP46 - Service Electrique | RK32 2 - RA32 3 | 100 |  | Absence de garde corps ou élément de sécurité sur la plateforme en hauteur au moment du chargement et déchargement des décorations de Noël. Risques de chute de hauteur | N/A | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0323 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Service Electrique : Sécuriser les agents au moment du chargement et déchargement des décorations de Noel. Installer des points d'encrage et porter des harnais</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU40 - Agents service culture | RK10 2 - RA10 3 | 100 |  | Exposition aux risques éclectiques pendant les évènements. Risques liés à l'électricité | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0099 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 50 % Libellé : Former les agents du service culture aux risques électriques. (3personnes) - attente devis mai 2024 Description : Inscription habilitation CNFPT des agents pour semestre 2025 (attente retour validation CNFPT). ACTION: RH</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----|---|--|---|---|
| | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> | |
| GP3 - KOLINKA - Faverges | RK27 - RA28 | 66 |  | <p>Manutention des chaises et tables pour assurer le nettoyage des locaux de 30 à 10 chaises par classe. Risques liés à la charge physique de travail.</p> | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0027 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Dans le cas de renouvellement du matériel prévoir l'achat de chaises adaptées pour être accrochées aux tables.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU14 - Agents d'entretien | RK34 - RA35 | 66 |  | <p>Utilisation d'escabeaux, chaise pour accéder à des zones en hauteur. Risques de chute de hauteur.</p> | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0033 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Former les agents d'entretien à l'usage des escabeaux.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU14 - Agents d'entretien | RK31 - RA32 | 55 |  | <p>Port de charges (seaux, chaises, tables ...) Risques liés à la charge physique de travail</p> | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0031 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Former les agents d'entretien aux technique de nettoyages et aux Gestes et Postures de travail.</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU43 - Livraison Réception - Cuisine Centrale | RK10 9 - RA11 0 | 51 |  | Couteau pour ouvrir les cartons. Risques liés aux équipements de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0115 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Assurer un entretien régulier des bouches de VMC à la cuisine centrale</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2311-0107 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Acheter des cutter de sécurité pour ouvrir les cartons à la cuisine centrale.</p> |
| WU43 - Livraison Réception - Cuisine Centrale | RK11 0 - RA111 | 51 |  | Absence de détecteur de fumée. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0108 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer un détecteur de fumée dans l'ancien stand de tir.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| WU43 - Livraison Réception - Cuisine Centrale | RK111 - RA11 2 | 51 |  | Absence d'extincteur. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0109 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer un extincteur dans l'ancien stand de tir.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU47 - Couloir sous-sol - Cuisine Centrale | RK11 6 - RA11 7 | 51 |  | Manipulation de disjoncteurs dans un boîtier électrique. Risques liés à l'électricité | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU52 - Zone de production - Cuisine Centrale | RK12 7 - RA12 8 | 51 |  | Problème de fermeture des Boîtiers électriques. Risques liés à l'électricité | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0125 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réparer les boîtiers électrique d'alimentation des réfrigérateurs. Cuisine centrale</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU52 - Zone de production - Cuisine Centrale | RK12 9 - RA13 0 | 51 |  | Arrivée de gaz abimé par des chocs répétés. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0127 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Protéger l'arrivée de gaz. Cuisine</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|--|--|
| | | | | | centrale. | |
| | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> | |
| WU52 - Zone de production - Cuisine Centrale | RK13 0 - RA13 1 | 51 |  | Présence de produit chimiques dangereux à proximité des robinet de gaz. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0128 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Ranger les produits chimiques dangereux dans un endroit approprié. Cuisine Centrale</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU53 - Plonge - Cuisine Centrale | RK36 3 - RA36 4 | 51 |  | Manque de solidarité et manque d'aide au rangement, Risques psychosociaux | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2405-0421 Date début : 16/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Plonge Kolinka - organiser l'aide à la plonge</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK14 7 - RA14 8 | 51 |  | Picking pour préparer les repas livrés à domicile 10x200= 2000 mouvements / jour à 5 degré. Risques de TMS | 13/11/23: Répétitivité des gestes pour la mise en barquette également. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0146 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 65 % Libellé : Salle d'expédition des repas : Fractionner le</p> |

| | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|---|
| | | | | | <p>travail avec plusieurs agents. Description :</p> <p>Renfort des équipes à partir de juin 2024</p> <p>Médecin de prévention est venu sur site le mercredi 13 février 2024. Proposition d'installer un tabouret pour soulager l'agent.</p> <p>Faire un essai de tabouret.</p> <p>Attente retour AZERGO juin 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK15 3 - RA15 4 | 51 |  | Absence de formation à la conduite dans des conditions difficiles. Conduite de camionnette 100 km par jour en moyenne. Risques routiers en mission. | <p>16/11/23: Le chauffeur porte des vêtements haute visibilité et chaussures de sécurité peu adaptées à la conduite de véhicule.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0152 Date début : 16/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Livraison des repas : Sensibiliser le personnel à la conduite en sécurité et dans des conditions météo difficile.</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK15 5 - RA15 6 | 51 |  | Communication d'agent sur le manque d'entraide, esprit d'équipe... Risques psychosociaux | <p>N/A</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0156 Date début : 20/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Livraison repas : Prévoir un suivi de l'étude RPS.</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK37 8 - RA37 9 | 51 |  | Retard pour la livraison des repas. Risque de stress et Risque routier en mission | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0382 Date début : 21/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Contacts action : MD, Libellé : Livraison des repas : Organiser l'activité de manière à éviter les retard de livraison. Description : Prévoir fourniture de tablettes pour améliorer le circuit des livraisons - 2024</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK38 3 - RA38 4 | 51 |  | Arrêt fréquents avec monté et descente du véhicule en moyenne 80 fois par livraison 3 fois par semaine. Risques liés à la mobilité. Risques routiers | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0387 Date début : 21/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Livraison repas : Sensibiliser les agents à la sécurité pendant la livraison (stationnement, frein à main, monter descendre)</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - | RK38 4 - RA38 5 | 51 |  | Conduite de véhicule encombrant parfois dans des conditions dégradées. Absence de formation | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0388 Date début : 21/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|---|------------|--|
| <p>Cuisine Centrale</p> | | | <p>spécifique. Absence de vérification régulière du permis. Non port de la ceinture lié à la fréquence des arrêts.</p> | | <p>Contacts action : MD Libellé : Conduite de véhicule livraison repas : Former les agent à la conduite dans des conditions dégradées. Réf. : TK2403-0389 Date début : 21/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Conduite des véhicules de livraison : Vérifier le permis de conduire périodiquement Réf. : TK2403-0390 Date début : 21/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Conduite de véhicule pour les livraisons : Prévoir un véhicule électrique avec boîte automatique ✓ Actions terminées : N/A</p> |
| <p>WU16 - Tisanerie - KOLINKA</p> | <p>RK38 - RA39</p> | <p>51</p> | <p> Présence de plaques de cuisson électrique et absence d'indicateur de fonctionnement. Risques d'incendie et d'explosion.</p> | <p>N/A</p> | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0037 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Vérifier le fonctionnement de la plaque et prévoir le remplacement des plaques de cuissons électriques pour des plaques sécurisées à induction. Entré en intervention service électrique 7 mai 2024</p> |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----|---|---|---|--|
| | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> | |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK38 8 - RA38 9 | 51 |  | Difficulté d'accès des bidons de 20kg pour le lave vaisselle. Risques de TMS de l'épaule. | 28/03/24: La limite du CdT pour le port de charge par une femme est fixée à 25kg. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0394 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Remplacement des bidons de lave vaisselle : Aménager la zone pour favoriser l'accès aux bidons (découper l'étagère du dessous)</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK40 0 - RA40 1 | 51 |  | Manque d'hygiène en lien avec les contraintes de temps et l'absence de formation. | 28/03/24: Aller et vènus entre différentes zones (extérieur, réfectoire, plonge, cuisine ...) Nettoyage des tables et dressage des table sans lave de main. Transvasement de plats. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0406 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Cuisine CASSIN : Former le personnel à l'hygiène alimentaire HACCP Description : Chef de service doit se rendre plus souvent sur site</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP13 - Salle Nicolas Blanc - | RK35 6 - RA35 7 | 51 |  | Radiateur obstrué par la porte du local. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0360 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|-----|---|
| Favergeres - Favergeres | | | | | | <p>Libellé : N. pour éviter que la porte obstrue le radiateur.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Favergeres | RK18 5 - RA18 6 | 51 |  | Réalisation des scellés sur cercueil à la cire avec usage de chalumeau. Risques de brulure et d'incendie. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0189 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Maison funéraire : Chercher une méthode pour sceller les cercueils sans risque de brulure.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP15 - Médiathèque - Favergeres | RK18 8 - RA18 9 | 51 |  | Dalles de sol abimées et décollées. Risques de chute de plain-pied | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0192 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Médiathèque : Protéger les dalles de sol du décollement et prévoir la rénovation du sol</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|---|--|
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK19 9 - RA20 0 | 51 |  | Manutention du sac lié au transport de l'activité Raconte Tapis. Risques liés à la charge physique de travail | 01/12/23: Poids et volume du sac conséquent | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0203 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Médiathèque : Acheter un sac de transport à roulette pour réduire la charge physique lors du transport de Raconte Tapis</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK20 0 - RA20 1 | 51 |  | Chaises empilées dans la zone accessible au public. Risque d'escalade et de chute de hauteur | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK20 1 - RA20 2 | 51 |  | Travailleur isolé le samedi. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0204 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Médiathèque : Sécuriser les agents en poste isolé le samedi.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU60 - Atelier Cuisine - Médiathèque | RK19 0 - RA19 1 | 51 |  | Manutention de charges de volume et poids divers. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0194 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----|---|--|---|---|
| | | | | | <p>Libellé : Médiathèque : Former les agents à la prévention des risques physiques PRAP</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> | |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK82 - RA83 | 51 |  | Utilisation d'une chaise pour accéder aux dossiers sur les étagère hautes. Risques de chute de hauteur. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0080 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Informer et former les agents sur l'usage du matériel pour accéder aux dossiers et objets en hauteur.</p> <p>Réf. : TK2405-0418 Date début : 07/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer un escabeau au sous sol de la Mairie</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK86 - RA87 | 51 |  | Absence de garde corps au niveau des dénivellations du sous-sol. Risques de chute de hauteur | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0084 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Au sous-sol de la Mairie, installer des gardes corps à chaque niveau. Entré en intervention servie bâtiment le 7 mai 2024</p> |

| | | | | | | |
|---|-------------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU31 - Bureau finance - Mairie | RK68 - RA69 | 51 |  | Usage d'un escabeau pour accéder au stockage de dossier en hauteur. Risques de chute de hauteur. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0068 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Informer et former le personnel à l'organisation du stockage et l'usage d'un escabeau pour accéder à des dossiers.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU36 - Cadastre Foncier - Mairie | RK80 - RA81 | 51 |  | Manutention de cartons très régulière. Risques liés à la charge physique de travail. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0077 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Former le personnel du cadastre à la manutention de cartons.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU36 - Cadastre Foncier - Mairie | RK81 - RA82 | 51 |  | Manutention de carton dans les escaliers. Risques de chute de hauteur | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0079 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer un monte charges pour les archives foncières du sous-sol de la</p> |

| | | | | | | |
|--|-----------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>mairie.</p> <p>Réf. : TK2311-0078 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Vérifier avec le prestataire l'organisation de l'archivage. Organiser le travail pour éviter la manutention des archives foncières dans les escaliers.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU35 - Bureau CCAS | RK78 - RA79 | 51 |  | Absence de système d'avertissement en cas d'agression. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0076 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer un système d'alerte en cas d'agression dans le bureau CCAS. servie informatique en charge du dossier - 7 mai 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP41 - 1er étage - Alpiniste - Multi Accueil | RK25 2 - RA25 3 | 51 |  | Poids et encombrement du panneau pour fermer l'escalier. Risques liés à la charge physique de travail Risque de ne pas mettre le panneau. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0254 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : 1ers étage Multi Accueil : Remplacer le système de fermeture de l'escalier par un système plus pratique.</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP19 - Ecole des Arts Vivants - Faverges | RK34 6 - RA34 7 | 51 |  | Absence d'escabeau. Utilisation de chaises liée au nettoyage des vitres. Risques de chute de hauteur | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0348 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Arts Vivants : Fournir un escabeau au personnel d'entretien pour le nettoyage des vitres</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK28 6 - RA28 7 | 51 |  | Travail isolé du chef de service Vendredi après-midi en hiver du 15/10 au 15/05 de 13h à 17h30 | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0288 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Chef de service technique : Mettre en place un protocole pour le travailleur isolé</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK29 3 - RA29 4 | 51 |  | Encombrement important de toutes les zones d'activités. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0295 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 35 % Libellé : Service technique : Trier les</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|--|--|-----|--|
| | | | | | | <p>objets inutilisés pour libérer de la place et assurer un rangement conforme. Rangement optimisé par chaque services. Manque de place sur l'ensemble du site. Description : Manque de place</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK308 - RA309 | 51 |  | Absence de zone et sens de circulation autour des bâtiments. Risques liés aux circulations internes de véhicules et d'engins | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK410 - RA411 | 51 |  | Parking des services techniques encombrés. Stationnement sur des zones non adaptées. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2405-0414 Date début : 06/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 10 % Contacts action : MD, Libellé : Stationnement ateliers municipaux : Réflexion sur l'organisation du stationnement et en marche arrière. Manque de places : stationnements saturés par les véhicules privé et professionnels. Solution : nouveau projet Centre technique municipal.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----|---|---|---|---|
| GP44 - Menuiserie | RK26 9 - RA27 0 | 51 |  | Utilisation Absence de formation pour l'usage de la toupie sur table. Risque de projection de la pièce. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0271 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 50 % Libellé : Menuiserie : Former les agents à l'utilisation en sécurité de la toupie. Devis formation validée date prévue novembre 2024</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU68 - Stockage Echafaudage | RK27 3 - RA27 4 | 51 |  | Usage d'échafaudage fixe. Risques de chute de hauteur | 12/12/23: Les formations des agents sont à jour pour les échafaudages fixes et roulants | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0275 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Echafaudage : S'assurer que les vérifications prévues dans Arrêté du 21 décembre 2004 sont mises en œuvres. Renseignements auprès du prestataire délivrant les habilitations.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU73 - Voirie | RK30 7 - RA30 8 | 51 |  | Sol défectueux. Risques de chute de plain-pied | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0309 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Local Voirie : Restaurer le sol pour éviter les trous et dénivellations. Entré intervention service voirie le 7 mai</p> |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|----|---|---|------|---|
| | | | | | 2024 | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU73 - Voirie | RK37 4 - RA37 5 | 51 |  | Réalisation d'enrobé à froid. Risque lié à la circulation routière et le manque de signalisation. Manque de formation à la signalisation de chantier. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0378 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 50 % Contacts action : MD, Libellé : Intervention voirie : Former les agents à la signalisation de chantier Description : Formation CNFPT prévue en septembre 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU74 - Plomberie | RK31 1 - RA31 2 | 51 |  | Présence d'une bouteille d'Acétylène non attachée à proximité d'un radiateur électrique. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0312 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Atelier plomberie : Stocker les bouteilles d'acétylène et oxygène dans un lieu approprié et attacher les bouteilles pour éviter leur chute. Entré en intervention service plomberie le 7 mai 2024</p> <p>✓ Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----|--|--|---|---|
| | | | | | N/A | |
| GP45 - Atelier Mécanique | RK31 6 - RA31 7 | 51 |  | Travailleur isolé en permanence. Risque de retard dans l'alerte des secours. | 14/12/23: La caserne des pompiers est attenante aux locaux de mécanique | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0317 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Atelier Mécanique : Définir une procédure de secours pour le travailleur isolé.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU75 - Cudray - Ateliers | RK32 5 - RA32 6 | 51 |  | Profondeur des marches (giron) courte. Risques de chute de hauteur en manutention et monte charge | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2408-0429 Date début : 21/08/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : marche des escaliers Réf. : TK2312-0326 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Cudray : Installer un monte charge pour éviter les manutentions manuelles dans les escaliers. Demande devis pour installation palan Description : Demande de devis pour un monorail juin 2024 - signé le 11 juillet 2024 = 9 485,40 €ttc engagement 2024-990</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--|---|---|
| WU79 - Déneigement | RK35 7 - RA35 8 | 51 |  | Réception d'appel téléphonique en mission de déneigement. Risque de gêne de la concentration du chauffeur. Risques routiers en mission | 11/01/24: Arrêt du véhicule pour répondre | <p> Actions en cours : Réf. : TK2401-0361 Date début : 11/01/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Déneigement : Prévoir une organisation pour éviter l'usage du téléphone et la déconcentration du chauffeur. Rappel des consignes par une note interne</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU79 - Déneigement | RK35 8 - RA35 9 | 51 |  | Absence de chaînes à pneus sur les véhicules. Risques routiers en mission | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2405-0420 Date début : 07/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Consignes en cas d'enneigement - équiper les véhicules de chaînes. Entré en intervention service mécanique Description : Chaque véhicule est équipé de pneus neige.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP21 - Halte garderie - Faverges | RK24 4 - RA24 5 | 51 |  | Travailleur isolé. Risque lié à l'alerte des secours. | 11/12/23: Pendant 1h30 de 17h à 18h30 et 15 min de 07h45 à 08h Protocole personnel de l'agent, son conjoint appel si l'agent n'est pas rentré. | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0246 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Halte garderie : Mettre en place un protocole de sécurité pour les agents</p> |

en travail isolés

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP24 - Maison Funéraire | RK18 4 - RA18 5 | 51 |  | Absence de protocole pour l'entretien des locaux funéraire. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0188 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Maison funéraire : Former les agents chargé de l'entretien aux risques chimiques et biologiques.</p> <p>Réf. : TK2312-0187 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Maison funéraire : Mettre en place un protocole pour l'entretien de la maison funéraire Description : Entretien régulier de la maison funéraire</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Favergeres | RK33 3 - RA33 4 | 51 |  | Vérifications périodiques des équipements sportifs. Risques liés aux équipements sportifs | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0335 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Salle omnisports : S'assurer que les vérification des équipements sont réalisée périodiquement</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK34 4 - RA34 5 | 51 |  | Présence de travailleur isolé | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0346 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Salle Omnisports : Mettre en place un protocole de sécurité pour les agents isolés</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP48 - MARCHE | RK36 7 - RA36 8 | 51 |  | Présence d'une circulation exceptionnelle de véhicule après fermeture des barrières à 05h. Risque d'accident lié à la circulation des véhicules. | 12/03/24: Les commerçant qui arrivent ne referme pas les barrières et des usagers peuvent accéder à la zone du marché. Circulation d'un véhicule à 08h30 | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0371 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Circulation de véhicule après 05h dans la zone du marché : Organiser des contrôles Policiers ponctuels pour rappeler les consignes de circulation</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|--|---|
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK21 1 - RA21 2 | 51 |  | Sol mouillé de l'accès périscolaire et salle de restauration. Risques de chute de plain-pied | 05/12/23: La serpillère est passée dès que nécessaire | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0213 Date début : 05/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Entrée école Seythenex : Prévoir un paillason à l'extérieur et peu épais à l'entrée de l'école.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU63 - Bureau de la directrice - Ateliers | RK22 1 - RA22 2 | 51 |  | Présence de plaque chauffantes électriques. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0222 Date début : 06/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Tisanerie : Changer les plaques chauffantes par des plaques induction.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU64 - Cuisine satellite - SEYTHENE X | RK22 8 - RA22 9 | 51 |  | Difficulté de maintenir les température minimum de 63 degré. Risque de Baisse de température liée à la petite taille de l'étuve. Augmentation des Risques liés aux agents biologiques | 07/12/23: Test en cours avec des gastros plus volumineux. Chaud 63° mini Froid ente 4 et 6° | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0229 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine satellite - SEYTHENEX : Remplacer l'étuve par un four plus volumineux.</p> <p> Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | N/A | |
| WU78 - Atelier Seythenex | RK33 0 - RA33 1 | 51 |  | Stationnement des véhicules de déneigement dans un espace réduit. Risques liés aux circulations internes de véhicules et d'engins | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0332 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Atelier Seythenex : Déterminer un protocole de sécurité pour manœuvrer les véhicules avec l'aide d'autres agents</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU40 - Agents service culture | RK10 3 - RA10 4 | 51 |  | Manutention de câbles, son et lumière. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0100 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Former les agents du service culture aux Gestes et Postures pour la manutention.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP3 - KOLINKA - Faverges | RK25 - RA26 | 50 |  | Absence d'étiquetage des produits d'entretien sur les vaporisateurs. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0025 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Copier les étiquettes des produits d'entretien sur les contenants.</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU1 - Réfectoire Maternelle - KOLINKA | RK13 5 - RA13 6 | 50 |  | Rangement des assiettes sur un chariot sans ajustement de la hauteur. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0133 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Kolinka : Remplacer les chariots d'assiettes existants par des chariots avec ajustement de la hauteur.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK39 9 - RA40 0 | 50 |  | Appels téléphoniques impromptus. Course à pied pour répondre au téléphone. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0405 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Cuisine CASSIN : Pour éviter de courir pour répondre au téléphone : penser à mettre un téléphone sans fils dans la poche de l'agent</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU11 - Classe 1er étage M. GILBERT - Ecole | RK21 - RA22 | 50 |  | Encombrement et manque d'espace de circulation. Risques de heurt, de cognement. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| Élémentaire - Cassin | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| GP1 - FAVERGES | RK37 1 - RA37 2 | 48 |  | Transport des poubelles dans un véhicule non adapté (MASTER). Risques lié à l'hygiène et aux agents biologiques. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0375 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Transport de poubelle : Transporter les sacs poubelle dans un véhicule ou une remorque facilement nettoyable</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU1 - Réfectoire Maternelle - KOLINKA | RK14 8 - RA14 9 | 48 |  | Mauvaise tenue de la porte d'entrée lié à l'aimant dévissé. Risques de heurt, de cognement. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2405-0425 Date début : 30/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Mettre un système pour bloquer la porte Description : Entré en intervention bâtiment 30 mai 2024</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU1 - Réfectoire Maternelle - KOLINKA | RK15 8 - RA15 9 | 48 |  | Sol dégradé dans le réfectoire. Le sol est devenu poreux nécessitant un effort anormal pour passer la serpillère. 1 | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0158 Date début : 20/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Réfectoire Kolinka : Etudier la</p> |

| | | | | fois/jour Risques liés à la charge physique de travail | | rénovation Description : décapage et métallisation du sol - 18 juillet 2024 |
|--|--------------------------|----|---|---|--|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU1 - Réfectoire Maternelle - KOLINKA | RK15 9 - RA16 0 | 48 |  | <p>Nettoyage des tables (10 en maternelle) et chaises. Environ 60 petites chaises + 61 chaise en primaire. Risques liés à la charge physique de travail et TMS es épaules et dos.</p> | <p>20/11/23: Sur les photos nous découvrons :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les différentes postures qui peuvent être contraignantes et être au dessus des seuils de pénibilité. - Des solutions posturales limitantes (prise d'appui avec la main) | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0159 Date début : 20/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réfectoire KOLINKA : Chercher des solutions d'aménagement ou outils permettant de réduire les risques.</p> <p>Réf. : TK2311-0160 Date début : 20/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Former le personnel aux gestes et postures de prévention pour les TMS</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU1 - Réfectoire Maternelle - KOLINKA | RK16 0 - RA16 1 | 48 |  | <p>Augmentation des saletés en hivers en lien avec la terre et le sel. Risques liés à la charge physique de travail</p> | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0161 Date début : 20/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réfectoir KOLINKA : Prévoir des paillason permettant de réduire les saletés à l'intérieur du réfectoire.</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|--|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU1 - Réfectoire Maternelle - KOLINKA | RK16 1 - RA16 2 | 48 |  | Encombrement de l'accès à la cuisine au niveau des portes. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0162 Date début : 20/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine Kolinka : Organiser le rangement de manière à éviter l'encombrement des zone de circulation.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU1 - Réfectoire Maternelle - KOLINKA | RK16 2 - RA16 3 | 48 |  | Panneaux de séparation lourds et difficiles à déplacer. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0163 Date début : 20/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réfectoire KOLINKA : Installer des roulettes sous les panneaux de séparation.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP4 - Cuisine centrale - KOLINKA | RK12 3 - RA12 4 | 48 |  | Local chaufferie non fermé à clé. Risques d'accès non autorisé. | 12/11/23: Serrure bloquée coté extérieur | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0121 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Assurer la fermeture du local chaufferie à clé à la cuisine centrale.</p> |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----|---|--|---|---|
| | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> | |
| GP4 - Cuisine centrale - KOLINKA | RK13 6 - RA13 7 | 48 |  | Répétitivité des gestes pour l'Etiquetage des barquettes. Collage de pastille de couleur. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0134 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine Centrale : Vérifier si le logiciel d'étiquetage peut ajouter des pastilles de couleurs sur les étiquettes. Prévoir l'achat d'une imprimante couleur.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP4 - Cuisine centrale - KOLINKA | RK13 8 - RA13 9 | 48 |  | Absence de protocole de sécurité ou de notice d'utilisation pour la trancheuse. Risques liés aux équipements de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0136 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine Centrale : Créer un protocole et notice d'utilisation et de nettoyage de la trancheuse.</p> <p>Réf. : TK2311-0141 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine centrale : fournir des gants anti coupure pour le nettoyage de objets tranchants tel que la trancheuse.</p> |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP4 - Cuisine centrale - KOLINKA | RK13 9 - RA14 0 | 48 |  | Absence de protocole de sécurité pour le nettoyage du Robo coupe. Risques liés aux équipements de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0137 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine Centrale : Afficher un protocole de sécurité pour l'usage et le nettoyage du Robo coupe.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP4 - Cuisine centrale - KOLINKA | RK14 6 - RA14 7 | 48 |  | Présence de squatteurs dans les escaliers d'accès au sous sol de la cuisine centrale. Risques de dégradation. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0145 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine Centrale : Demander aux Policiers de faire des rondes proches de l'accès au sous sol de la cuisine centrale.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU43 - Livraison Réception - Cuisine Centrale | RK10 8 - RA10 9 | 48 |  | Manutention liée à la dépalétisation des matières premières. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0106 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Proposer une formation PRAP ou Gestes et Postures pour l'équipe.</p> |

| | | | | | | |
|---|---|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>Réf. : TK2311-0111 Date début : 06/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 50 % Libellé : Former les agents aux risques électriques. Description : Demande formation CNFPT</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| <p>WU44 - Vestiaire et buanderie - Cuisine Centrale</p> | <p>RK11 2 - RA11 3</p> | 48 |  | <p>Risque de mélange du linge des agents d'entretien avec les vêtements de cuisine. Risque lié à l'hygiène.</p> | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0110 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 50 % Libellé : Prévoir une société de nettoyage des vêtements. Description : Consultation en cours. Période d'essai de l'entreprise sur 3 sem du 30 mai à mi juin 2024. Voir analyse marché lot 8 / 2024.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| <p>WU45 - Toilettes homme - Cuisine Centrale</p> | <p>RK11 3 - RA11 4</p> | 48 |  | <p>Présence de moisissures. Risques liés aux agents biologiques</p> | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0111 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Assurer un entretien permettant d'éliminer les moisissures.</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU48 - Couloir décartonnage - Cuisine Centrale | RK117 - RA118 | 48 |  | VMC légèrement encrassée. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0115 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Assurer un entretien régulier des bouches de VMC à la cuisine centrale</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU48 - Couloir décartonnage - Cuisine Centrale | RK119 - RA120 | 48 |  | Téléphone cassé. Risque de mauvaise communication. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0117 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Installer un interphone pour assurer la communication entre les agents de la cuisine centrale. Description : Service électrique est passé. Dossier suivi par le chef de la cuisine, il a demandé un devis - juin 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU49 - Réfrigérateurs - Cuisine Centrale | RK118 - RA119 | 48 |  | Formation de glace sur la tuyauterie et la goulotte au fond du réfrigérateur. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0116 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Eliminer la glace et Entretenir les</p> |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|---|---|------------|--|
| | | | | | | <p>tuyaux des réfrigérateurs de la cuisine centrale</p> <p>Description : Bureau d'étude en cours : pour préparation cahier des charges consultation pour remise aux normes et rénovation chambre froide 2024.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| <p>WU51 - Local stockage produits entretien - Cuisine Centrale</p> | <p>RK12 2 - RA12 3</p> | <p>48</p> |  | <p>Absence de bacs de rétention Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets</p> | <p>N/A</p> | <p>🕒 Actions en cours :</p> <p>Réf. : TK2311-0120 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer des bacs de rétention pour les produits chimiques dangereux sur les étagères du local entretien de la cuisine centrale</p> <p>Réf. : TK2311-0126 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Réparer les frigos tour de la zone de production froide. Cuisine centrale. Description : Bureau d'étude : préparation cahier des charges pour mise aux normes des chambres froides 2024.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|--|---|
| WU52 - Zone de production - Cuisine Centrale | RK12 8 - RA12 9 | 48 |  | Panne des frigo tour. Gêne dans l'activité et risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU52 - Zone de production - Cuisine Centrale | RK13 1 - RA13 2 | 48 |  | Absence de signalisation de la trousse de secours. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0129 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine Centrale : Coller une signalisation sur la boîte à pharmacie de la zone de production.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU53 - Plonge - Cuisine Centrale | RK13 3 - RA13 4 | 48 |  | Risque de chute du sac poubelle et absence d'ouverture à pédale. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0131 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Plonge Cuisine Centrale : Remplacer la poubelle par une poubelle avec couvercle à pédale et des sacs qui ne risques pas de tomber.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU53 - Plonge - Cuisine Centrale | RK13 4 - RA13 5 | 48 |  | Fenêtres condamnées. Risques liés aux ambiances thermiques | 13/11/23: Températures de 40 à 45 degrés en été | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0132 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A</p> |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| | | 48 | | | | <p>Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> <p>Libellé : Plonge Cuisine Centrale : Installer des moustiquaires aux fenêtres afin de permettre l'ouverture des fenêtres en été.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU53 - Plonge - Cuisine Centrale | RK14 0 - RA14 1 | 48 |  | Séchage des gants directement posé sur le radiateur. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0138 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Plonge Cuisine Centrale : Trouver un lieu approprié pour faire sécher les gants.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU53 - Plonge - Cuisine Centrale | RK15 0 - RA15 1 | 48 |  | Manque de solidarité et manque d'aide au rangement, surmenage lié aux heures supplémentaires. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0149 Date début : 16/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Plonge Kolinka : Organiser le rangement en faveur d'une meilleure solidarité entre les agents.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|--------------------------|--|
| WU53 - Plonge - Cuisine Centrale | RK15 6 - RA15 7 | 48 |  | Retour des conteneurs (avec plats et gastro) à la plonge. Encombrement et risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0157 Date début : 20/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Plonge : Si possible laisser les conteneurs à Sythenex le mardi pour alléger la charge de travail.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK13 7 - RA13 8 | 48 |  | Absence de fiche de suivi pour le parcours des livraisons. Risques psychosociaux | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0135 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Livraison des Repas : Organiser les livraisons à l'aide d'une fiche de suivi du parcours.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK14 1 - RA14 2 | 48 |  | Manutention des conteneurs de repas pour la livraison des cantines et des repas à domicile. Risques liés à la charge physique de travail | 13/11/23: 4,5 Kg à 30 Kg | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0139 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Livraison des repas aux cantines et à domicile : Former le personnel aux gestes et postures et à la PRAP.</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|---|--|
| | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> | |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK14 9 - RA15 0 | 48 |  | Demande de changement de poste. Risques psychosociaux | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0148 Date début : 16/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Etudier le changement de poste pour la personne en charge de la préparation des repas livrés à domicile.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK15 1 - RA15 2 | 48 |  | Chariot élévateur pour les livraison avec plateau glissant. Risques liés à la chute des caisses. Présence de sol rugueux et en pente. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0150 Date début : 16/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Chariot pour livrer les repas : Coller des bandes rugueuse sur le plateau afin d'éviter le glissement des caisses. Description : Entré en intervention service bâtiment le 18 juillet 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK15 2 - RA15 3 | 48 |  | Utilisation de téléphone mobile personnel pour organiser les livraisons des repas. Risque d'intrusion des bénéficiaires dans la vie | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0151 Date début : 16/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Livraison des repas : prévoir un téléphone mobile professionnel pour</p> |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--|------------|--|
| | | | | <p>privée de l'agent. Risques psychosociaux</p> | | <p>organiser la livraison à domicile</p> <p>Réf. : TK2311-0154 Date début : 16/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Livraison des repas : Prévoir un véhicule à boîte automatique.</p> <p>Réf. : TK2311-0153 Date début : 16/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 50 % Libellé : Livraison des repas : Prévoir des chaussures de sécurité adaptées à la conduite. Description : Prévue dans le nouveau marché "fournitures de vêtements de travail à tous les agents de la commune". année 2024.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| <p>WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale</p> | <p>RK15 4 - RA15 5</p> | <p>48</p> |  | <p>Manutention pour le chargement et déchargement des repas livrés à domicile. Risques de heurt, de cognement</p> | <p>N/A</p> | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0155 Date début : 20/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Livraison des repas : Prévoir le port d'équipement de protection renforcé aux zones sujettes aux coups. (Repérer les zone du corps exposées à l'aide d'une analyse PRAP.)</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK37 6 - RA37 7 | 48 |  | Manque d'espace. Risques de heurt. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0380 Date début : 21/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Conditionnement repas à livrer : Analyser l'activité pour améliorer l'espace et l'organisation de travail</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK37 7 - RA37 8 | 48 |  | Interruption extraordinaire de l'activité pour participer à une réunion. Risque de retard et stress de l'activité. Risque d'erreur de conditionnement avec l'intérimaire laissé seul. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0381 Date début : 21/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Réunion d'équipe : Prévoir les réunion en dehors des phase d'activité de préparation</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK37 9 - RA38 0 | 48 |  | Manque d'hygiène. Absence de gants et non lavage des mains après manipulation et déplacement sur différents lieux | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0383 Date début : 21/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Livraison repas : Former les</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK38 2 - RA38 3 | 48 |  | Manque de temps pour livrer les repas. Risques de réduction du lien social avec les bénéficiaires. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0386 Date début : 21/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Livraison repas : Organiser les livraison pour assurer un temps d'échange avec les bénéficiaires.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU54 - Livraison Expédition - Cuisine Centrale | RK38 5 - RA38 6 | 48 |  | Déplacement pendant la préparation et les livraisons 7000 pas en moyenne entre 07h30 et 11h15. Risques de chute de plein pied et fatigue. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0391 Date début : 21/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Livraison repas : fournir des chaussures légères et adaptées à la marche</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU55 - Préparation froide - Cuisine Centrale | RK14 3 - RA14 4 | 48 |  | Changement dans les menus en lien avec le manque de denrées. Réorganisation des menus. Risques psychosociaux | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0142 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Préparation froide cuisine centrale : Assurer des commandes rigoureuses pour éviter les changements de menus.</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2311-0147 Date début : 16/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Porte d'entrée du réfectoire Kolinka : Revisser l'aimant bloque porte Description : Entré service bâtiment 30 mai 2024 Refixer l'aimant par le service bâtiment le 21 juin 2024</p> |
| WU56 - Bureau - Cuisine Centrale | RK14 4 - RA14 5 | 48 |  | Appareillage électrique sous le bureau non protégé. Risques liés à l'électricité | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0143 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Bureau Cuisine Centrale : Protéger l'appareil électrique sous le bureau. Description : Entré en intervention - service bâtiment le 18 juillet 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU56 - Bureau - Cuisine Centrale | RK14 5 - RA14 6 | 48 |  | Fenêtre du bureau mal isolée. Risques liés aux ambiances thermiques | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0144 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Bureau de Cuisine Centrale : Remplacer les fenêtre par des fênêtres mieux isolées.</p> |

| | | | | | | |
|---|-------------------|----|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU15 - Périscolaire Maternelle - KOLINKA | RK35 - RA36 | 48 |  | Travailleur isolé en fin de journée. Risque avec l'alerte des secours. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0034 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Organiser l'alerte de secours pour les travailleurs isolés.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU16 - Tisanerie - KOLINKA | RK36 - RA37 | 48 |  | Présence d'aliment dans le réfrigérateur. Risques liés aux agents biologiques. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0035 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Organiser la traçabilité du nettoyage du réfrigérateur de la tisanerie.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU16 - Tisanerie - KOLINKA | RK37 - RA38 | 48 |  | Evier de la tisanerie trop bas. Risques liés à la charge physique de travail. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0036 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Prévoir un évier à une hauteur ergonomique dans la tisanerie.</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|---------------------------------|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU19 - Tisanerie 2 - KOLINKA | RK43 - RA44 | 48 |  | Chaise cassée. Risques liés aux équipements de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0042 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Remplacer la chaise cassée de la tisanerie 2 de KOLINKA.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU21 - Passage Maternelle et Cantine - KOLINKA | RK45 - RA46 | 48 |  | Première marche plus élevée que les autres. Risques de chute de plain- pied. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0044 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Ajouter une marche à l'escalier d'accès entre la maternelle et la cantine KOLINKA.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP8 - Stade Carquex - Madrid - Baroni - Faverges | RK32 9 - RA33 0 | 48 |  | Manutention de sac d'engrais 5 à 6 tonnes/an de avril à novembre. Risques liés à la charge physique de travail | 14/12/23: 1 palette fait 875 Kg | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0331 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Stade CARQUEX : Former les agents à la manutention en sécurité</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>Réf. : TK2312-0330 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Stade CARQUEX : Utiliser un gerbeur ou un système de levage par aspiration pour faciliter la manutention Description : Devis pour poutre roulante validé le 11 juillet 2024 = 29 556,00 €ttc</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP10 - Salle polyvalente - Faverges | RK24 1 - RA24 2 | 48 |  | Tuyau d'eau chaude apparent. Risque de légère brulure. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0243 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : SAlle polyvalente : Protéger les tuyaux du réseau d'eau chaude.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP10 - Salle polyvalente - Faverges | RK24 2 - RA24 3 | 48 |  | Absence de hublots sur les porte battentes de la cuisine. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0244 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Salle Polyvalente : Installer des hublots sur les portes battantes</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|---|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP11 - CASSIN - Faverges | RK15 - RA16 | 48 |  | Mauvaise isolation des fenêtres et baies vitrées. Risques liés aux ambiances thermiques. | 29/10/23: L'école René CASSIN bénéficie de nombreuses fenêtres assurant une bonne luminosité dans les locaux. Selon la saison et l'ensoleillement les fluctuations de température sont importantes. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0017 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Prévoir le remplacement des fenêtres et baies vitrée à R. CASSIN.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK38 9 - RA39 0 | 48 |  | Couverture anti-feu sortie de son logement. Risque de panique en cas de départ de feu. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0395 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Cuisine Cassin : Remettre la couverture anti-feu dans son logement</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK39 0 - RA39 1 | 48 |  | Vitre cassée donnant sur la court de récréation. Risque de coupure grave en cas de nouveau choc sur la vitre. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0396 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Cuisine Cassin : Remplacer la vitre de fenêtre cassée</p> |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK39 1 - RA39 2 | 48 |  | Cloison anti bruit lourde et difficiles à déplacer. Risques lié à la manutention. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0397 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Réfectoire Cassin : Installer des roulettes sur les panneaux anti-bruit pour favoriser leur déplacement</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK39 2 - RA39 3 | 48 |  | Grille au sol dans la court mal fixée le long du réfectoire. Risque de pincement des doigts. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0398 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Cour de récréation Cassin le long du réfectoire : Assurer une bonne fixation de la grille au sol</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK39 3 - RA39 4 | 48 |  | Sol très irrégulier dans la cour de récréation le long du réfectoire. Risque de chute. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0399 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD,</p> |

Libellé : Cour de récréation Cassin Le long
du réfectoire : Régulariser le sol

✓ **Actions terminées :**
N/A

🕒 **Actions en cours :**
Réf. : TK2403-0401
Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A
Budget : 0 € - Avancement : 0 %
Contacts action : MD,
Libellé : Cuisine CASSIN : Prévoir des
visites médicales pour les personnes
présentant des restrictions

✓ **Actions terminées :**
N/A

🕒 **Actions en cours :**
Réf. : TK2403-0402
Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A
Budget : 0 € - Avancement : 0 %
Contacts action : MD,
Libellé : Cuisine CASSIN : Organiser la
prise en compte des demandes et
remarques.

✓ **Actions terminées :**
N/A

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| | | | | | | |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK39 5 - RA39 6 | 48 |  | Absence de visite médicale pour les agents avec restriction médical. Risque d'incompatibilité des taches avec les inaptitudes. (TMS canal carpien) | N/A | |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK39 6 - RA39 7 | 48 |  | Manque de prise en compte des demandes liées à l'organisation du travail. Risques de RPS et TMS | N/A | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----|---|---|-----|---|
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK39 7 - RA39 8 | 48 |  | Relations dégradées enter les Agents de cuisine et les ATSEM. Risque de désorganisation et RPS. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0403 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Cuisine CASSIN : Organiser des réunion entre les agents de cuisine et les ATSEM pour accorder l'organisation</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK40 1 - RA40 2 | 48 |  | Quantité de nourriture insuffisante pour les régime sans porc. Risque de plaintes des enfants et parents. Risque de tension entre les agents de cuisine et les ATSEM. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0407 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Cuisine CASSIN : Faire remonter les problèmes liés aux quantités de nourriture</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK40 2 - RA40 3 | 48 |  | Consignes pas claires en cas de températures non respectées | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0408 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Cuisine CASSIN : Rappeler les consignes en cas de non respect des températures</p> |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----|---|---|---------------------------------|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK40 3 - RA40 4 | 48 |  | Porte maintenue par une chaise. Absence de bloc porte. risque de heurt. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0409 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Accès Réfectoire CASSIN : Installer un bloc porte</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK40 4 - RA40 5 | 48 |  | A la plonge, présence d'une seule paire de gant partagé par plusieurs utilisateur. Risque liés à l'hygiène. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0410 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Plonge CASSIN : Prévoir des gants individuels</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU2 - Réfectoire - Cassin | RK39 4 - RA39 5 | 48 |  | Protection de porte détériorée. Risque de pincement des doigts. | 28/03/24: A priori déjà signalé | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0400 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD,</p> |

| | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|---|--|
| | | | | | <p>Libellé : Porte accès réfectoire : Réparer la protection de porte pour éviter le pincement des doigts</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU4 - Accueil périscolaire - Cassin | RK10 - RA11 | 48 |  | Rideau occultant vieillissant. Risques d'incendie et d'explosion | <p>27/10/23: Manque d'hygiène et risque incendie</p> <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0012 Date début : 27/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Vérifier si les rideaux occultant de l'accueil périscolaire maternelle sont bien aux normes.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP13 - Salle Nicolas Blanc - Favergeres - Favergeres | RK35 1 - RA35 2 | 48 |  | Absence de VMC dans la douche de vestiaire. Risques liés aux agents biologiques | <p>N/A</p> <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0355 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Douche Salle N. BLANC : Installer une bouche de VMC</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| GP13 - Salle Nicolas Blanc - Favergeres - Favergeres | RK35 2 - RA35 3 | 48 |  | Vestiaires Nicolas BLANC non identifié Homme/Femme. Risques autres | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0356 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Nicolas Blanc : Identifier le type de vestiaires Homme/Femme</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP13 - Salle Nicolas Blanc - Favergeres - Favergeres | RK35 3 - RA35 4 | 48 |  | Extincteur non vérifié en 2023. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0357 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : N. BLANC : Faire vérifier l'extincteur</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP13 - Salle Nicolas Blanc - Favergeres - Favergeres | RK35 4 - RA35 5 | 48 |  | Absence d'entretien des VMC. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0358 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : N. BLANC : Assurer un Entretien et vérification 1/an de la VMC par une personne compétente</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| GP14 - Police municipale - Faverger | RK16 3 - RA16 4 | 48 |  | Absence de règlement intérieur de Police Municipale. Risques de manque de clarté sur les mission. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0164 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Rédiger un règlement intérieur pour concrétiser le travail et les limites de chaque agent</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Faverger | RK16 4 - RA16 5 | 48 |  | Réception de souillures et projections diverses (crachat, sang, odeur de cadavre, défécation ...). Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0165 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Mettre en place des plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes (R.4424-3) Description : Agents équiper de masques, gel hydrolique, gants de protection</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Faverger | RK16 5 - RA16 6 | 48 |  | Absence de prise en charge du nettoyage des vêtements. Risques lié à la charge mentale et physique | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0166 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Prendre en charge le nettoyage des vêtements de travail.</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Favergeres | RK16 7 - RA16 8 | 48 |  | Maintien et Actualisation des connaissances SST. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0168 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Organiser une formation MAC SST</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Favergeres | RK16 8 - RA16 9 | 48 |  | Poids des équipements obligatoires du Policier (10kg). Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0169 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Prévoir des pauses régulières pour limiter la fatigue liée au port des équipements.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Favergeres | RK17 0 - RA17 1 | 48 |  | Tir 2 sessions par an. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets des cartouches. | 22/11/23: Stand de tir à ciel ouvert | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0172 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Utiliser des munition non-tox et encapsulées</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|---|---|
| | | | | | | <p>Réf. : TK2311-0173 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Portez un masque de protection (Norme type P3) pendant le tir.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Faverger | RK17 1 - RA17 2 | 48 |  | Exposition à des évènement funèbres. Risques psychosociaux | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0174 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Mettre en place des protocoles de soutien psychologique suite aux intervention chargées émotionnellement.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Faverger | RK17 2 - RA17 3 | 48 |  | Chauffage non fonctionnel. T° relevée 16° Risques liés aux ambiances thermiques | 22/11/23: Présence de radiateur électriques d'appoint. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0175 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Assurer une température conforme dans les locaux. Recommandé 20° mini par la norme norme NF X35-203/ISO 7730</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|--|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Faverges | RK17 3 - RA17 4 | 48 |  | Baie vitrée non protégée. Risques de malveillance, intrusion et agression. | 22/11/23: Vérifier le type de vitrage | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0176 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Installer des grilles de protection pour les baies vitrées. Description : Risque diminué sur recommandation du chef de la police - juin 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Faverges | RK17 4 - RA17 5 | 48 |  | Porte d'entrée qui se bloque à l'ouverture. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0177 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : éviter le blocage de la porte d'entrée</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Faverges | RK17 5 - RA17 6 | 48 |  | Aménagement non sécurisant à l'accueil du public. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0178 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |



| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|--|---|-----|---|
| | | | | | | <p>Libellé : Police Municipale : Aménager l'accueil de façon à favoriser la sécurité des agents.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Favergeres | RK18 0 - RA18 1 | 48 | | Encombrement des espaces lié à un espace limité. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0183 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Stocker les objet inutile en dehors des espace de travail pour libérer des espaces.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP14 - Police municipale - Favergeres | RK18 2 - RA18 3 | 48 | | Absence de zone sécurisé pour le stationnement des vélos et trottinettes des agents. Risques de malveillance. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0185 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Prévoir un lieu de stationnement sécurisé pour des vélos et trottinettes des agents.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|---|-----|---|
| GP14 - Police municipale - Faverges | RK18 3 - RA18 4 | 48 |  | Véhicule d'intervention 2 roues motrice. Difficultés d'intervention aux zones montagneuses et pendant les périodes enneigées. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0186 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police municipale : Prévoir un véhicule tout terrain pour sécurisé les intervention dans un environnement difficile.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU57 - Vestiaire - Police Municipale | RK17 6 - RA17 7 | 48 |  | Vestiaire installé dans un lieu de passage non approprié et absence d'espace séparé Homme/Femme | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0179 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Revoir l'aménagement des locaux.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU58 - Bureau Direction - Police Municipale | RK17 7 - RA17 8 | 48 |  | Stockage en hauteur sur une armoire. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0180 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Eliminer le stockage d'objet sur le dessus des armoires.</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|--|---|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU58 - Bureau Direction - Police Municipale | RK17 8 - RA17 9 | 48 |  | Source lumineuse direct avec des néons. Risques liés aux ambiances lumineuses | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0181 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Remplacer les néons par des éclairage non scintillant.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU58 - Bureau Direction - Police Municipale | RK17 9 - RA18 0 | 48 |  | Poignée de porte dévissée. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0180 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Eliminer le stockage d'objet sur le dessus des armoires.</p> <p>Réf. : TK2311-0182 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Police Municipale : Revisser la poignée de porte du bureau. Description : Entré en intervention service bâtiment le 18 juillet 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| WU59 - Vidéo Surveillance - Police Municipale | RK18 1 - RA18 2 | 48 |  | Poste de visionnage non ergonomique pendant de longue durée. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0184 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Police Municipale : Aménager les espaces de la vidéo surveillance pour assurer une position de travail moins contraignante.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK18 6 - RA18 7 | 48 |  | Température basse en début de saison froide en lien avec le chauffage collectif (HLM). Risques liés aux ambiances thermiques | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK19 1 - RA19 2 | 48 |  | Trousse de secours non visible et non identifié. Risques de panique en cas de besoin. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK19 3 - RA19 4 | 48 |  | Interrupteur scotché. Risques liés à l'électricité | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0197 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Médiathèque : Vérifier l'utilité de condamner l'interrupteur scotché. Description : Entré en intervention service électrique le 18 juillet 2024</p> |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK19 4 - RA19 5 | 48 |  | Présence d'eau écalate produit dangereux. pour enlever la colle des livres. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0198 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Médiathèque : Remplacer l'eau écarlate par un produit moins dangereux pour enlever la colle des livres.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK19 7 - RA19 8 | 48 |  | Etagères de stockage des livres non fixées. Risque de basculement des étagères et chutes d'objets. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0201 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Médiathèque : Fixer les étagères pour éviter leur basculement. Description : Entré en intervention service bâtiment le 18 juillet 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK20 2 - RA20 3 | 48 |  | VMC à l'arrêt et bouche d'aération mal entretenu. Risques lié au manque d'aération des locaux. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0205 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Médiathèque : Entretenir les bouches de VMC</p> |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|---|--|------------|--|
| | | | | | | <p>Réf. : TK2312-0206 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Médiathèque : Contacter l'office HLM pour la remise en service de la VMC</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| <p>WU60 - Atelier Cuisine - Médiathèque</p> | <p>RK18 7 - RA18 8</p> | <p>48</p> |  | <p>Encombrement des étagère et stockage en hauteur, absence d'escabeau. Risques de chute de hauteur</p> | <p>N/A</p> | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0191 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Médiathèque : Organiser le stockage et l'évacuation des choses pour éviter l'encombrement. Description : Proposition de supprimer le niombre de chaises - juin 2024</p> <p>Réf. : TK2312-0190 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Médiathèque : Mettre un escabeau à disposition. Description : Entré en intervention - agent polyvalent - le 18 juillet 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| WU60 - Atelier Cuisine - Médiathèque | RK18 9 - RA19 0 | 48 |  | Présence de produits chimiques dangereux. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0193 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Médiathèque : Organiser le stockage des produits chimiques dangereux dans un lieu approprié.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU61 - Local Entretien et Serveur - Médiathèque | RK19 8 - RA19 9 | 48 |  | Eclairage hors service. Risques liés aux ambiances lumineuses | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0202 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Local entretien Médiathèque : Réparer l'éclairage du local. Description : Entré en intervention - servie électrique - le 18 juillet 2024</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP16 - Mairie - Bâtiment principal - Faverge | RK54 - RA55 | 48 |  | Entrée mairie coté parc ouverte après 18h. Accès aux locaux pour des réunions après 18h. Risques lié à la sureté, agression et vol. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0053 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Vérifier la bonne fermeture des portes d'accès extérieur de la Mairie après les horaires d'ouverture.</p> |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK51 - RA52 | 48 |  | Encombrement des allées entre les étagères. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0050 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Ranger les dossiers correctement après utilisation.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK52 - RA53 | 48 |  | Archives et rangements divers. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0051 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 10 % Libellé : Désencombrer les zones de stockage et organiser le stockage pour éviter l'empilement des dossiers. Description : Travaux à programmer en 2025 par le service des bâtiments, après intervention archivage. (11 juillet 2024)</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK53 - RA54 | 48 |  | Etagère déformée par le poids des dossier. Risques liés à la rupture des étagères et à l'effondrements et aux chutes d'objets. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0052 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Vérifier et renforcer la la solidité des étagères au</p> |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>sous-sol de la mairie. Description : Mise en intervention le 28 mai 2024</p> <p>Attente travaux archivage Mathieu LAURENT en date du 26 mars 2024 montant 8 606,17 €ttc</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK88 - RA89 | 48 |  | Encombrement et manque de salubrité. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0086 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Assurer un entretien régulier du sous-sol de la Mairie. Description : Entré en intervention le 28 mai 2024 - service bâtiment</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK90 - RA91 | 48 |  | Meuble de consultation du cadastre et manipulation des plans. Risques liés à la charge physique de travail. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0088 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Aménager un bureau adapté à la consultation du cadastre.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----|---|---|-----|---|
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK91 - RA92 | 48 |  | Public isolé dans la zone d'archive. Risque el lien avec la confidentialité et la sureté des locaux. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0089 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Organiser la consultation des archives et du cadastre pour assurer la sureté des biens et des personnes.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU23 - Tisanerie - Mairie | RK55 - RA56 | 48 |  | Stockage de produits chimique dangereux. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0054 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Organiser le stockage des produits chimiques dans un lieu approprié</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU25 - Toilettes - Mairie | RK57 - RA58 | 48 |  | Toilettes encombrés par un chariot d'entretien et présence de produits chimiques dangereux. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0056 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Utiliser des produits chimiques moins dangereux ou les ranger dans un endroit approprié.</p> <p> Actions terminées :</p> |

| | | | | | N/A | |
|---------------------------------|-------------------|----|---|---|-----|--|
| WU25 - Toilettes - Mairie | RK58 - RA59 | 48 |  | Absence de signalisation de la trousse de secours et présence de produits périmés dans l'armoire à pharmacie. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0057 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Assurer une vérification périodique des armoires et trousse de secours.</p> <p>Réf. : TK2311-0058 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Coller un pictogramme sur l'armoire de secours du 1er étage de la Mairie</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU26 - Bureau RH - Mairie | RK59 - RA60 | 48 |  | Stockage au dessus des armoires. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0059 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Eviter tout stockage au dessus des armoires dans le bureau RH.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----|---|---|-----|---|
| WU26 - Bureau RH - Mairie | RK60 - RA61 | 48 |  | Présence de câbles dans le passage entre les bureaux. Risques de chute de plain-pied | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0060 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Ranger les câbles pour éviter tout accrochage et trébuchement entre les bureaux RH. Entré en intervention service électrique 7 mai 2024</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU27 - Serveur Vidéo Surveillance - Mairie | RK61 - RA62 | 48 |  | Présence de produits inflammables dans le local serveur vidéo. Risques d'incendie et d'explosion. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0061 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Ranger les produits dangereux et inflammable hors du local serveur vidéo.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU30 - Porte accès bureau finance - Mairie | RK66 - RA67 | 48 |  | Carton au sol servant à bloquer la porte. Risques de chute de plain-pied. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0066 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Utiliser un élément adapté pour bloquer la porte d'accès au bureau des finances. Entré en intervention service bâtiment 7 mai 2024</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----|---|---|---|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU31 - Bureau finance - Mairie | RK67 - RA68 | 48 |  | Manque d'espace autour des bureaux. Risques de heurt, de cognement. | 03/11/23: L'espace recommandé de 1,20 m est défini par la Norme NF EN ISO 14738. Débattement minimal pour s'asseoir sur une chaise (1 mètre) | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0067 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Etudier un nouvel aménagement du bureau finance.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP35 - Rez-de-chaussée - Mairie | RK85 - RA86 | 48 |  | Grille d'accès aux escaliers (du milieu) menant au sous-sol non fermé à clé. Risque en lien avec la sûreté des locaux. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0083 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Fermer à clé la grille d'accès au sous sol de la mairie.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP36 - Etat Civil | RK71 - RA72 | 48 |  | Postures contraignante et fréquente pour chercher les dossiers dans le tiroir bas. Risques liés à la charge physique de travail. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0071 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Aménagement individuel du poste en fonction des préconisations du médecin du travail</p> |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|----|---|---|--|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP36 - Etat Civil | RK72 - RA73 | 48 |  | Manque d'espace. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0072 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Revoir l'aménagement des bureaux d'état civil pour augmenter l'espace.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP36 - Etat Civil | RK74 - RA75 | 48 |  | Utilisation d'une caisse comme repose pieds. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0074 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Récupérer le repose pied inutilisé sous l'évier de la Médiathèque pour le donner à l'Etat Civil</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP36 - Etat Civil | RK75 - RA76 | 48 |  | Bureau partagé non réglable en hauteur. Risques liés à la charge physique de travail | 03/11/23: 3 personnes polyvalentes pour 33 Rdv | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0075 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Choisir un mobilier de bureau réglable en hauteur.</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|--|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU34 - Accueil du public - Mairie | RK76 - RA77 | 48 |  | Mauvaise qualité du casque téléphonique. Risques psychosociaux. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU35 - Bureau CCAS | RK79 - RA80 | 48 |  | Espace et aménagement du bureau réduit. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP17 - Multi accueil - Favergeres | RK24 9 - RA25 0 | 48 |  | Luminaire grillé à l'entrée extérieur. Manque de visibilité la nuit. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0251 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Entrée extérieur Halte garderie : Changer l'ampoule du luminaire extérieur.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP17 - Multi accueil - Favergeres | RK25 0 - RA25 1 | 48 |  | Plainte concernant les heures supplémentaires et le manque de personnel, risques liés à la charge physique et mentale. | 11/12/23: Sophrologie volontaire existante considéré comme efficace. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0252 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Halte garderie : Augmenter l'effectif des agents.</p> |

| | | | | | | |
|--|-----------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP41 - 1er étage - Alpiniste - Multi Accueil | RK24 5 - RA24 6 | 48 |  | Poutre basse sans protection. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0247 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : 1er étage Halte garderie : Protéger la poutre basse</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP41 - 1er étage - Alpiniste - Multi Accueil | RK24 6 - RA24 7 | 48 |  | Marche d'escalier du jeux pour enfant bruyante (claquement). Risque de fatigue auditive. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0248 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : 1er étage Halte garderie : Fixer les marches d'escalier du jeux pour enfant</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP41 - 1er étage - Alpiniste - Multi Accueil | RK24 7 - RA24 8 | 48 |  | Bloque porte dévissé, risque de blessure bénigne | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0249 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Salle de sieste halte garderie : réparer le bloque porte</p> |

| | | | | | | |
|--|-----------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP41 - 1er étage - Alpiniste - Multi Accueil | RK24 8 - RA24 9 | 48 |  | Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) avec faut contact. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0250 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Entrée intérieur Halte garderie : remplacer le BAES défectueux</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP41 - 1er étage - Alpiniste - Multi Accueil | RK25 1 - RA25 2 | 48 |  | Absence de Babyphone et Multi activité pendant la sieste des enfants laissé seuls pendant 1 heure environ. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0253 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine Halte Garderie : Installer un Babyphone.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP42 - RDC Salle - Multi Accueil | RK25 3 - RA25 4 | 48 |  | BAES Défectueux. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0255 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Salle Halte garderie : Remplacer le BAES défectueux</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP42 - RDC Salle - Multi Accueil | RK25 4 - RA25 5 | 48 |  | Etagère non fixée. Risques de chute d'objet | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0256 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Accès sous sol Halte garderie : Fixer l'étagère en haut de l'escalier</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP43 - Sous-sol - Multi Accueil | RK25 5 - RA25 6 | 48 |  | Encombrement du lieu de stockage. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0257 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cave Halte garderie : Débarrasser, Ranger et Organiser le stockage</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP43 - Sous-sol - Multi Accueil | RK25 6 - RA25 7 | 48 |  | VMC Débranchée. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0259 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Buanderie Halte garderie : Rehausser les machine à laver.</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>Réf. : TK2312-0258 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cave Halte Garderie : Réactiver la VMC</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP43 - Sous-sol - Multi Accueil | RK25 7 - RA25 8 | 48 |  | Machine à laver basses. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0259 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Buanderie Halte garderie : Rehausser les machine à laver.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU66 - Chalet de rangement - Multi Accueil | RK25 9 - RA26 0 | 48 |  | Absence d'extincteur dans le chalet en bois. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0261 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Chalet bois Halte Garderie : Installer un extincteur</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| WU66 - Chalet de rangement - Multi Accueil | RK26 0 - RA26 1 | 48 |  | Arrête de la toiture basse. Risques de heurt, de cognement de la tête. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0262 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Chalet Halte Garderie : Protéger l'arrête de la toiture.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU67 - Salle de change du fond - Multi Accueil | RK26 4 - RA26 5 | 48 |  | Eclairage direct dans les yeux des enfants au moment du change. Risque de gêne et d'agitation des enfants liés à l'ambiance lumineuse | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0266 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Multi accueil Salle de change du fond : Inverser les néons puis changer l'éclairage</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU67 - Salle de change du fond - Multi Accueil | RK26 5 - RA26 6 | 48 |  | Absence d'escalier pour les enfants qui accèdent au plan de change. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0267 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Multi accueil : Installer un escalier pour l'accès au change des enfants</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| WU67 - Salle de change du fond - Multi Accueil | RK26 6 - RA26 7 | 48 |  | Présence d'une poubelle à pédale avec laquelle les enfants jouent pendant l'occupation de l'agent au change. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0269 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Multi accueil Salle de change du fond : remplacer le Velux par une fenêtre motorisée</p> <p>Réf. : TK2312-0268 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Multi accueil Salle de change du fond : Installer une poubelle à la place du lavabo</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU67 - Salle de change du fond - Multi Accueil | RK26 7 - RA26 8 | 48 |  | Intensité de l'effort pour la manipulation de la fenêtre de toit. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0269 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Multi accueil Salle de change du fond : remplacer le Velux par une fenêtre motorisée</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU67 - Salle de change du | RK26 8 - | 48 |  | Etagères non fixées. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0270 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----|---|---|--|--|
| fond - Multi Accueil | RA26 9 | 48 | | | | <p>Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> <p>Libellé : Entrée du Multi accueil : fixer les petites étagères.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP18 - DESCCA - Faverges | RK96 - RA97 | 48 |  | Salle de pause non appropriée. Risques psychosociaux. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0093 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Aménager un salle de pause DESCCA non accessible au public.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP18 - DESCCA - Faverges | RK97 - RA98 | 48 |  | Absence d'information du public à l'entrée de DEESCCA. Risques psychosociaux | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0094 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Améliorer l'information pour l'accueil du public DESCCA</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP18 - DESCCA - Faverges | RK10 6 - RA10 7 | 48 |  | Bouton anti panique non fonctionnel. | 05/11/23: Essai du bouton sans réaction. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0103 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | | <p>Libellé : Réactiver les boutons d'alerte à l'accueil DESCCA en cas d'agression.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU39 - Bureau culture - DESCCA | RK99 - RA100 | 48 |  | Intrusion du public pendant le travail. Risques psychosociaux | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0096 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer un panneau d'information pour indiquer au public d'entrer par l'entrée principale.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU39 - Bureau culture - DESCCA | RK100 - RA101 | 48 |  | Baie vitrée et fenêtres vieillissante. Risques liés aux ambiances thermiques et phonique. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0097 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Remplacer les parties vitrées du bureau culture par des éléments mieux isolé.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|---|--|------------|---|
| <p>WU39 - Bureau culture - DESCCA</p> | <p>RK10 1 - RA10 2</p> | <p>48</p> |  | <p>Usage de véhicule de service. Absence de relevés des Km parcouru. Risques routiers en mission</p> | <p>N/A</p> | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0098 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Informer les agents chargés de la culture aux risques routier. Une charte est en cours de rédaction</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2405-0419 Date début : 07/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Installation de carnet de bord dans les véhicules - chaque véhicule a un carnet de bord</p> |
| <p>WU41 - Bureau des sports - DESCCA</p> | <p>RK10 5 - RA10 6</p> | <p>48</p> |  | <p>Absence de variateur pour régler la luminosité. Risques liés aux ambiances lumineuses.</p> | <p>N/A</p> | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0102 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Installer un variateur de lumière dans le bureau des sports. Description : Entré en intervention le 28 mai 2024 - service électrique Après vérification par le service électrique, ce n'est pas possible d'installer un variateur de lumière (21 juin 2024)</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|---|---|------------|--|
| <p>WU42 - Local archives - DESCCA</p> | <p>RK10 7 - RA10 8</p> | <p>48</p> |  | <p>Encombrement du local. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets</p> | <p>N/A</p> | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0104 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Désencombrer le local d'archives de DESCCA</p> <p>Réf. : TK2311-0105 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Remplacer le néon griller dans le local archives DESCCA</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| <p>GP19 - Ecole des Arts Vivants - Faverges</p> | <p>RK34 5 - RA34 6</p> | <p>48</p> |  | <p>VMC encrassée dans la cuisine. Risques liés au manque de ventilation</p> | <p>N/A</p> | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0349 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Arts Vivants : Prévoir une zone de vestiaire pour l'agent d'entretien</p> <p>Réf. : TK2312-0347 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine Arts Vivants : Entretenir les bouches de VMC</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|---|--|------------|--|
| <p>GP19 - Ecole des Arts Vivants - Faverges</p> | <p>RK34 8 - RA34 9</p> | <p>48</p> |  | <p>Encombrement de l'accès et du local de stockage. Risques de heurt, de cognement</p> | <p>N/A</p> | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0350 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Arts Vivants : Libérer l'accès au local de stockage</p> <p>Réf. : TK2312-0351 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Arts Vivants : Désencombrer le local de stockage</p> <p>Réf. : TK2312-0352 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Arts Vivants : Appliquer un marquage au sol pour matérialiser la zone qui doit restée libre pour accéder au local</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| <p>GP20 - Ateliers municipaux - Faverges</p> | <p>RK27 5 - RA27 6</p> | <p>48</p> |  | <p>Absence d'éclairage au niveau du stockage des grandes longueur de bois. Risques liés aux ambiances lumineuses</p> | <p>N/A</p> | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0277 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Stockage grande longueur de bois : installer un éclairage</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----|---|---|--|---|
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK27 6 - RA27 7 | 48 |  | Zone de stockage encombré. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0278 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Zone stockage échafaudage : désencombrer la zone</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK27 9 - RA28 0 | 48 |  | Ambiance de travail dégradée lié à l'annulation du projet de conception d'un nouveau centre technique. Risques psychosociaux | 12/12/23: Les locaux des Ateliers Municipaux sont inappropriés en terme de volume et de spécificité. | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0281 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Ateliers Municipaux : relancer le projet de construction d'un nouveau centre technique</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK28 4 - RA28 5 | 48 |  | Présence de matériaux ancien. Risque de présence d'amiante | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0286 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 50 % Libellé : Locaux commun Centre technique : Vérifier les rapports amiante Description : Contrôle amiante juin 2024</p> <p> Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | N/A | |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK29 2 - RA29 3 | 48 |  | Encombrement de la zone de stockage extérieur d'objet divers. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0294 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Zone extérieur Technique : Matérialiser et sécuriser les zones de stockage extérieur pour le matériel</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK30 0 - RA30 1 | 48 |  | Gond cassé sur la Porte d'accès au local phytosanitaire. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0302 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Porte accès local phytosanitaire : Réparer le gond cassé</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK31 3 - RA31 4 | 48 |  | Grillage détérioré autour du centre technique. Risque d'intrusion et malveillance. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0314 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Centre Technique : Renforcer la clôture</p> <p> Actions terminées :</p> |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----|---|--|--|
| | | | | | N/A |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK31 4 - RA31 5 | 48 |  | Montant de clôture descellé. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK31 5 - RA31 6 | 48 |  | Portail électrique d'accès au centre en panne. Risques liés à la charge physique de travail et risque d'intrusion. | 14/12/23: Portail restant ouvert pendant l'Hiver |

**Actions en cours :**

Réf. : TK2312-0318

Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A

Budget : 0 € - Avancement : 0 %

Libellé : Atelier Mécanique : Assurer une ventilation conforme dans le bureau.

Réf. : TK2312-0315

Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A

Budget : 0 € - Avancement : 0 %

Libellé : Centre Technique : Vérifier et réparer le scellement des montants de la clôture

✓ Actions terminées :

N/A

**Actions en cours :**

Réf. : TK2312-0316

Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A

Budget : 0 € - Avancement : 0 %

Libellé : Centre technique : réparer le portail d'accès pour éviter la manutention manuelle et les intrusions

✓ Actions terminées :

N/A

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----|---|---|---|---|
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK38 6 - RA38 7 | 48 |  | Déménagement d'archives diverses au grenier de l'école de Seythenex. Risques lié au manque d'effectif et charge de travail. | 28/03/24: Déménagement organisé à 2 personnes | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0392 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Déménagement de locaux encombrés : Organiser les déménagements avec plus de 2 agents</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK38 7 - RA38 8 | 48 |  | Meulage d'un portail pour installer une nouvelle serrure. Risque de d'incendie et brulure. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0393 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Actions pouvant générer de la chaleur ou des étincelles : Respecter le port des équipement approprié et s'assurer d'avoir un extincteur à proximité.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP44 - Menuiserie | RK27 1 - RA27 2 | 48 |  | Absence de règles de stockage des produits chimiques. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0273 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Menuiserie : Organiser le stockage des produits chimiques avec bac de rétention et prise en compte des</p> |



incompatibilité

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----|--|---|-----|---|
| | | | | | | |
| GP44 - Menuiserie | RK27 2 - RA27 3 | 48 | | Manutentions diverses. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0274 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Menuiserie : Former les agents à la Prévention des Risques Physiques</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP44 - Menuiserie | RK28 2 - RA28 3 | 48 | | Eclairage intérieur du véhicule non fonctionnel. Risques liés aux ambiances lumineuses | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0284 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Véhicule menuiserie : Remettre en service l'éclairage dans la camionette</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU68 - Stockage Echafaudage | RK27 4 - RA27 5 | 48 | | Rampe de néons non protégée des heurts. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0276 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Stockage échafaudage : Protéger les néons des éventuel heurts avec le</p> |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | matériel d'échafaudage |
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU69 - Peinture | RK27 7 - RA27 8 | 48 |  | Local peinture exigüe pour la mise en peinture des grande pièces. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0279 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Peinture : Prévoir un local plus grand</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU69 - Peinture | RK27 8 - RA27 9 | 48 |  | Local de stockage de la peinture exigüe. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0280 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Local stockage peinture : Prévoir un local de stockage plus grand pour la peinture</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU70 - Cadre de vie | RK28 7 - RA28 8 | 48 |  | Local exigüe et non approprié pour le stockage des carburants. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0289 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Stockage du carburant Cadre de</p> |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | | <p>Vie : Aménagement du local de stockage des carburant</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU70 - Cadre de vie | RK28 8 - RA28 9 | 48 |  | Absence de formation à la Prévention des risques Chimiques. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0290 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cadre de vie : former les agents à la prévention des risques chimiques</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU70 - Cadre de vie | RK29 0 - RA29 1 | 48 |  | Encombrement. Risques de chute de plain-pied | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0292 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Local cadre de vie : Désencombrer les espaces et accès à la zone de stockage du carburant.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU70 - Cadre de vie | RK29 4 - RA29 5 | 48 |  | Présence d'un travailleur apprenti | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0296 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>Libellé : Cadre de vie : S'assurer que l'apprenti travail dans des conditions respectueuse de la santé sécurité et de la réglementation</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU70 - Cadre de vie | RK29 5 - RA29 6 | 48 |  | Encombrement au sol et sur les plan de travail. Risques de chute de plain-pied | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0297 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cadre de vie : Trier et ranger le local cadre de vie</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU70 - Cadre de vie | RK40 8 - RA40 9 | 48 |  | Manutention de barrières pendant les évènements. Risques liés à la manutention. et perte de temps. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2405-0412 Date début : 06/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Manutention des barrières pour les manifestations : Organiser la manutention pour le chargement / déchargement et prévoir l'installation d'une aide à la manutention</p> <p>✓ Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | N/A | |
| WU70 - Cadre de vie | RK40 9 - RA41 0 | 48 |  | Débroussaillage dans un environnement humide avec les vêtements qui prennent l'eau. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2405-0413 Date début : 06/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Débroussaillage : Prévoir l'achat de vêtements de rechange pour les interventions pendant les période humide</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU71 - Chaufferie | RK28 9 - RA29 0 | 48 |  | Produits dangereux à divers endroits. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0291 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Chaufferie Technique : Ranger les produits chimiques dans des endroits appropriés.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU72 - Local de stockage produits chimiques - Ateliers | RK29 6 - RA29 7 | 48 |  | Absence de bac de rétention. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0298 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Zone stockage Produit chimique : Organiser le stockage de manière conforme</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU72 - Local de stockage produits chimiques - Ateliers | RK29 7 - RA29 8 | 48 |  | Encombrement. Risques lié au manque d'accessibilité | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0299 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Zone stockage produits : Trier et ranger le matériel de manière à désencombrer les zones de circulation</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU72 - Local de stockage produits chimiques - Ateliers | RK29 8 - RA29 9 | 48 |  | Présence de produits chimiques périmé. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0300 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Zone stockage produits : Eliminer les produits inutilisés ou périmés</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU72 - Local de stockage produits chimiques - Ateliers | RK29 9 - RA30 0 | 48 |  | Ventilation limitée dans le local de stockage des produits. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0301 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Local stockage produits : Installer un système de ventilation du local</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--|--|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU72 - Local de stockage produits chimiques - Ateliers | RK30 2 - RA30 3 | 48 |  | Encombrement du passage dans l'espace de stockage des engrais. Risques de chute de plain-pied | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0304 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Stockage de l'engrais : Libérer le passage</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU73 - Voirie | RK30 4 - RA30 5 | 48 |  | Utilisation d'outils électrique avec des batteries de 9kg (Thermique 11kg +- 2 kg). Risques liés à la charge physique de travail | 13/12/23: Une alternance d'usage d'outils thermique et électrique est déjà en place. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0306 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Voirie : Chercher des outils électrique avec des batterie moins lourdes.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU73 - Voirie | RK30 5 - RA30 6 | 48 |  | Encombrement par des panneau de voirie et des outils. Risques autres | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0307 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Service Voirie : Organiser le stockage pour éviter l'encombrement au</p> |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|----|---|--|---|---|
| | | | | | | sol |
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU73 - Voirie | RK30 6 - RA30 7 | 48 |  | Armoire de stockage de produits chimique sans ventilation. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0308 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Stockage produits chimiques voirie : Utiliser une armoire ventilée</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU73 - Voirie | RK37 3 - RA37 4 | 48 |  | Usage d'un camion benne sans formation spécifique à l'usage de la benne. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0377 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Usage du camion benne : Former les agents et délivrer les autorisation de conduite</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU74 - Plomberie | RK30 9 - RA31 0 | 48 |  | Mauvaise odeur dans l'atelier de plomberie et absence de ventilation forcée permanente. | 13/12/23: Présence d'une ventilation à activer manuellement | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0310 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| GP45 - Atelier Mécanique | RK31 7 - RA31 8 | 48 |  | Absence de ventilation dans le bureau. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0318 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Atelier Mécanique : Assurer une ventilation conforme dans le bureau.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP45 - Atelier Mécanique | RK31 8 - RA31 9 | 48 |  | Sol défectueux à l'extérieur et espace au niveau de la bouche d'égout . Risques de chute de plain-pied | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0319 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Atelier Mécanique : Réfection du sol à l'extérieur et suppression de l'espace au niveau de la bouche d'égout</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP45 - Atelier Mécanique | RK31 9 - RA32 0 | 48 |  | Absence de récupération des eaux sur la dalle. Risques de pollution | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0320 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Atelier Mécanique : Prévoir la récupération des eaux sur la dalle pour éviter les pollutions.</p> <p> Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----|---|---|---|--|
| | | | | | N/A | |
| GP45 - Atelier Mécanique | RK32 0 - RA32 1 | 48 |  | Absence total de clôture. Risque d'intrusion et malveillance. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0321 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Atelier Mécanique : Prévoir l'installation d'un clôture pour sécuriser le site.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP46 - Service Electrique | RK32 1 - RA32 2 | 48 |  | Encombrement de déchets. Risques de heurt et effondrement | 14/12/23: En attente de transport à la déchetterie (40€) | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0322 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Service Electrique : Organiser le stockage des déchets avant transport à la déchetterie</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP46 - Service Electrique | RK40 5 - RA40 6 | 48 |  | Manutention et Installation des calles pour stabiliser la nacelle. Absence de rangement à hauteur. Risques liés à l'activité physique. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0411 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Nacelle : Installer des rails ou autre solution de rangement des cales stabilisatrices.</p> |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU75 - Cudray - Ateliers | RK32 7 - RA32 8 | 48 |  | Poutre basse a hauteur de tête en haut des escaliers. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0328 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cudray : Signaler et protéger la poutre basse en haut des escaliers</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU79 - Déneigement | RK35 9 - RA36 0 | 48 |  | Conduite d'engin dans des conditions de circulation difficile et stressantes pour les automobilistes. Risques psychosociaux | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2401-0363 Date début : 11/01/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Déneigement : Organiser des pauses régulières toutes les 2 heures. Et débriefing sur le déroulement du déneigement.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU79 - Déneigement | RK36 0 - RA36 1 | 48 |  | Passage de ponts avec des véhicules chargés jusqu'à 10 Tonnes Risques routiers en mission | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2401-0364 Date début : 11/01/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Déneigement : Organiser la</p> |

| | | | | | | vérification |
|---|--------------------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | | |
| WU79 - Déneigement | RK36 2 - RA36 3 | 48 |  | Activité nécessitant une grande dextérité avec la conduite. Risques routiers en mission | N/A | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2401-0366 Date début : 11/01/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Déneigement : Vérifier les permis de conduire et l'aptitude des chauffeurs</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP21 - Halte garderie - Faverges | RK26 1 - RA26 2 | 48 |  | Ergonomie du bureau non approprié. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0263 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Halte garderie : Prévoir une solution pour obtenir des meilleurs conditions de travail de bureau</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP21 - Halte garderie - Faverges | RK26 2 - RA26 3 | 48 |  | Conteneur électrique pour maintenir la température des gastros. Risques lié à la manutention. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0264 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine Halte garderie : Prévoir</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|---|--|
| | | | | | | <p>une étuve pour maintenir la température des plats.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP21 - Halte garderie - Faverges | RK26 3 - RA26 4 | 48 |  | Couloir d'accès à la cuisine encombré avec une table et un appareil à vapeur. Risques de heurt, de cognement | 12/12/23: L'ensemble des zones de circulation sont étroites | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0265 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Couloir Halte garderie : Désencombrer le couloir</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP31 - Relais Assistantes Maternelles - Faverges | RK46 - RA47 | 48 |  | Utilisation d'un nettoyeur à vapeur. Absence de notice d'utilisation. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0045 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Rédiger une notice d'utilisation et former le personnel pour l'utilisation des appareils de nettoyage à vapeur.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP31 - Relais Assistantes | RK47 - RA48 | 48 |  | Travail isolé au moment de l'entretien des locaux. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0046 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| Maternelles - Faverges | | | | | | Libellé : As en cas d'accident du travailleur isole |
| GP37 - Maison des associations - Faverges | RK20 3 - RA20 4 | 48 |  | Local d'entretien. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0207 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Maison des associations : Organiser le stockage des produits dangereux et former les agents.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP38 - Office du tourisme - Faverges | RK20 4 - RA20 5 | 48 |  | Eclairage insuffisant. Risques liés aux ambiances lumineuses | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0208 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 30 % Libellé : Local entretien Office tourisme : Augmenter le niveau d'éclairage. Description : Entré en intervention servie électrique le 18 juillet 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| GP38 - Office du tourisme - Faverges | RK20 5 - RA20 6 | 48 |  | Local entretien exigüe et non approprié. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0209 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Local entretien Office du tourisme : Prévoir un local approprié aux stockage du matériel d'entretien.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP38 - Office du tourisme - Faverges | RK20 6 - RA20 7 | 48 |  | Plafond bas au niveau de l'accès aux toilettes. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0210 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Toilettes Office du tourisme : Signaler et protéger des heurts de la tête au niveau de l'accès aux toilettes.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU65 - Stockage Produit Entretien - Faverges | RK23 4 - RA23 5 | 48 |  | Absence de bac de rétention. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0235 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réserve de produits chimique : Installers des bas de rétention sous les produits chimiques</p> <p>Réf. : TK2312-0240 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A</p> |



| | | | | | | |
|--|-----------------|----|--|--|-----|---|
| | | | | | | <p>Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> <p>Libellé : Réserve produit chimique : Organiser le stockage dans le respect des compatibilités des produits.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU65 - Stockage Produit Entretien - Faverges | RK23 5 - RA23 6 | 48 | | Absence de ventilation du local. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0236 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réserve produits chimiques : Installer une ventilation du local.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU65 - Stockage Produit Entretien - Faverges | RK23 6 - RA23 7 | 48 | | Absence de protection des intempéries au moment du chargement dans le véhicule. Risque de détérioration des cartons pour leur transport. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0237 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réserve produit chimique : Installer un auvents pour protéger les produits au moment du chargement dans le véhicule.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| WU65 - Stockage Produit Entretien - Favergeres | RK23 7 - RA23 8 | 48 |  | Absence de suivi des consommations de produits chimiques. Risques lié au stockage trop important de produits. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0238 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réserve produits chimiques : Assurer un suivi de la consommation des produits pour limiter les quantités consommées et le stockage</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU65 - Stockage Produit Entretien - Favergeres | RK23 8 - RA23 9 | 48 |  | Absence de bureau. Risques liés à l'inconfort de travail pour la saisies des informations. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0239 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réserve produits chimiques : Prévoir une zone d'activité de bureau.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU65 - Stockage Produit Entretien - Favergeres | RK23 9 - RA24 0 | 48 |  | Absence de formation aux risques chimiques. Risques liés à la mauvaise information et formation de l'agent. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0241 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Agent en charge de la distribution des produits chimiques : Organiser une formation à la prévention des risques chimiques</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU65 - Stockage Produit Entretien - Faverges | RK24 0 - RA24 1 | 48 |  | Véhicule mal adapté au transport de produits chimiques dangereux. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0242 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Véhicule de livraison des produits chimiques : Prévoir un véhicule adapté au transport de produits chimiques.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK33 4 - RA33 5 | 48 |  | Absence de bouche de VMC. Risques de déséquilibrer le réseau | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0336 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Salle omnisports : Toilette femme Installer une bouche de VMC</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK33 5 - RA33 6 | 48 |  | Présence de produit chimique dangereux non utilisés. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0337 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Evacuer les produits chimiques non utilisés</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK33 6 - RA33 7 | 48 |  | Montants de garde corps dans les tribunes abimé. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0338 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Tribune Omnisports : Réfection des montant des garde corps</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK33 7 - RA33 8 | 48 |  | Attaches des filets de garde corps saillantes. Risques de blessures. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0339 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Tribunes Omnisports : Remplacer ou protéger les attaches saillantes de filet des gardes corps.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK33 8 - RA33 9 | 48 |  | Bloques porte cassés et pointus dans les vestiaires A et B. Risques de blessures des pieds | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0340 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Vestiaires Omnisposte A et B : remplacer les bloques portes cassés</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK34 1 - RA34 2 | 48 |  | Absence de contrôle des portes d'accès au local du gymnase. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0343 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Salle Omnisports : Contrôler régulièrement les portes d'accès au local</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK34 2 - RA34 3 | 48 |  | Porte d'évacuation coté mur d'escalade condamnée. Risques lié à l'évacuation | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0344 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Salle Omnisports : vérifier la conforminté de la condamnation de la porte de secous à coté du mu d'escalade</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK34 3 - RA34 4 | 48 |  | Absence de surveillance vidéo à l'extérieur des locaux. Risques de malveillance | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0345 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Salle omnisports : Installer des caméras pour surveiller les abords de la salle</p> |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP48 - MARCHE | RK16 6 - RA16 7 | 48 |  | Présence de câbles électriques au sol pendant le marché. Risques de chute de plain-pied | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2311-0167 Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Câbles Marché : Prévoir de faire passer les câblages électriques dans des passages de câbles. Ou installer des bornes électrique de chaque côté</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP48 - MARCHE | RK36 4 - RA36 5 | 48 |  | Signalisation faible des barrières qui clôture la zone. Risque d'accident avec des véhicules souhaitant sortir de la zone le matin avec faible luminosité. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0368 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Barrières routières du marché : augmenter la visibilité des barrières</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP48 - MARCHE | RK36 5 - RA36 6 | 48 |  | Agent isolé à 05h au début de son activité et en contact potentiel avec du public lors | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0369 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | de la préparation du marché par 1 agent. | | <p>Contacts action : MD</p> <p>Libellé : Installation du marché par 1 agent : Prévoir un élément de sécurité pour les activités de travail isolées</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP48 - MARCHE | RK36 6 - RA36 7 | 48 |  | Présence d'un trou sur le parking face à la Maison de la Presse. Risque de trébuchement. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0370 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Trou au niveau voirie face à la Maison de la Presse : Réaliser une pastille d'enrobé</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP48 - MARCHE | RK36 9 - RA37 0 | 48 |  | Sol glissant lié à la présence de déjections de pigeons. Risques de chute et glissade. Risque lié à l'hygiène. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0373 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Hall Marché : Chercher une solution contre la présence de fientes de pigeon</p> <p>✓ Actions terminées :</p> |

| | | | | | | N/A |
|----------------|--------------------------|----|---|---|-----|---|
| GP49 - Soierie | RK40 7 - RA40 8 | 48 |  | Encombrement du couloir au sous sol de la soierie. Risque de heurt. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP50 - SAMBUY | RK41 3 - RA41 4 | 48 |  | Camping Sambuy gouttières basse au niveau de la tête. Risque de heurt | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2405-0426 Date début : 31/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Gouttières basses au camping de la Sambuy : baliser la zone ou installer des protections</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP50 - SAMBUY | RK41 4 - RA41 5 | 48 |  | Travailleur isolé au camping de la Sambuy | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2405-0427 Date début : 31/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Camping Sambuy : Prévoir un protocole pour les travailleurs isolés</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| GP50 - SAMBUY | RK41 5 - RA41 6 | 48 |  | Présence d'un coffre fort au camping de la Sambuy. Transport d'espèces. Risque de malveillance et agression. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2405-0428 Date début : 31/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Gestion des espèces au Camping de la Sambuy : Cacher le coffre et mettre en place un protocole pour la gestion des espèces.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK20 7 - RA20 8 | 48 |  | Manque de vestiaires pour 4 à 5 agents. Manque hygiène et norme. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0211 Date début : 05/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Accueil périscolaire Seythenex : Prévoir des vestiaires pour les agents.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK20 8 - RA20 9 | 48 |  | Local d'entretien exigüe et encombré. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0212 Date début : 05/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Local entretien Scolaire Seythenex : Libérer de l'espace dans le local.</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|---|--|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK20 9 - RA21 0 | 48 |  | Un seul toilette sur le temps de récréation, périscolaire et autres activités. Risques lié à l'hygiène. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK21 2 - RA21 3 | 48 |  | Ensoleillement intensif sur la salle de restauration. Risques liés aux ambiances thermiques | 05/12/23: Installation d'un Barnum en été | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0214 Date début : 05/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Baie vitrée restaurant Seythenex : Prévoir l'installation d'un store pour protéger du soleil.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK21 4 - RA21 5 | 48 |  | Nettoyage des vitres hautes avec un escarbots mettant l'agent en danger. Risques de chute de hauteur | 06/12/23: Le danger est supprimé en fermant les volets au préalable. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0216 Date début : 06/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Nettoyage des vitres hautes à l'école de Seythenex : S'assurer que la consigne de fermer les volets est bien comprise à l'aide d'un affichage.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--|-----|--|
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK21 6 - RA21 7 | 48 |  | Marche haute dans l'ancienne petite cours Maternelle. Risques de chute de plain-pied | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0218 Date début : 06/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Signaler la marche haute dans l'ancienne cours maternelle de Seythenex.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK22 0 - RA22 1 | 48 |  | Manque d'hygiene liée à la difficulté d'accès au rebord dans les escaliers. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0221 Date début : 06/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Entretien du rebord de l'escalier : Acheter un manche télescopique pour accéder aux parties hautes.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK23 3 - RA23 4 | 48 |  | Présence d'aimants de différentes formes et taille. Risques pour les enfants en cas d'ingestion. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0234 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Classe maternelle Seythenex : Eviter l'usage d'aimant dans les classes</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| WU62 - Salle sieste - GS Seythenex | RK21 5 - RA21 6 | 48 |  | Manque de luminosité dans le local de stockage Maternelle. Risques liés aux ambiances lumineuses | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0218 Date début : 06/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Signaler la marche haute dans l'ancienne cours maternelle de Seythenex.</p> <p>Réf. : TK2312-0217 Date début : 06/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Local rangement maternelles : Augmenter l'éclairage dans le local.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP40 - FOYER RURAL - Seythenex | RK22 2 - RA22 3 | 48 |  | Présence de produits sans étiquettes mis à disposition du public pour le nettoyage. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0223 Date début : 06/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Etiqueter conformément les produits mis à disposition du public.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP40 - FOYER RURAL - Seythenex | RK22 3 - RA22 4 | 48 |  | Absence de plan d'évacuation. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0224 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Foyer rural : Installer un plan d'évacuation incendi</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP40 - FOYER RURAL - Seythenex | RK22 5 - RA22 6 | 48 |  | Manutention des éléments du bar avec un diable. Risques liés à la charge physique de travail | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0226 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Bar Foyer rural : faire un repère sur le bar pour sa manutention OU changer le bar.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP40 - FOYER RURAL - Seythenex | RK22 6 - RA22 7 | 48 |  | Absence d'entretien sur la structure haute de la salle. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0227 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Structure salle Foyer rural : entetenir la structure haute de la salle</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU64 - Cuisine satellite - SEYTHENE X | RK22 9 - RA23 0 | 48 |  | Absence de rappel des normes d'hygiène pour la température. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0230 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine satellite - SEYTHENEX : Mettre a disposition de l'agent un rappel</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|---|---|---|
| | | | | | | des normes |
| WU64 - Cuisine satellite - SEYTHENE X | RK23 1 - RA23 2 | 48 |  | Montant en bois et joints abimés non hygiénique. Risques liés aux agents biologiques | N/A | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0232 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cuisine satellite - SEYTHENEX : Prévoir le remplacement des montant en bois.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU64 - Cuisine satellite - SEYTHENE X | RK23 2 - RA23 3 | 48 |  | Respect du temps de pause et non prise en compte du temps de déplacement entre 2 lieux de travail. | 07/12/23: Mme MIRABELLS travail sur 2 sites (Cuisine satellite et CASSIN) | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0233 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Organisation et temps de travail pou Mme MIRABELLS : Analyser l'organisation et lieux de travail.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU78 - Atelier Seythenex | RK33 1 - RA33 2 | 48 |  | Encombrement de divers matériel lié à l'activité de l'ancienne équipe | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0333 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | | <p>Libellé : Atelier Seythenex : Trier et mettre au rebus le choses inutile ou périmées</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU78 - Atelier Seythenex | RK33 2 - RA33 3 | 48 |  | Débord sous toiture abimé. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0334 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Atelier Seythenex : Réfection du débord sous toiture</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU14 - Agents d'entretien | RK29 - RA30 | 48 |  | Absence d'EPI et formation d'accueil des agents d'entretien. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0029 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Organiser l'accueil des nouveaux agents d'entretien.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU14 - Agents d'entretien | RK30 - RA31 | 48 |  | Absence d'EPI pour les nouveaux embauchés agents d'entretien. Risques autres. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0030 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Distribuer les EPI aux agents</p> |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----|---|---|-------------|
| | | | | | d'entretien |
| WU14 - Agents d'entretien | RK32 - RA33 | 48 |  | Absence de PPR (Plan de Prévention des Risques). Agents d'entretien issus d'une entreprise extérieure (SOLAL Association). 2h30 / jour soit environ 450 heures / an | N/A |
| WU14 - Agents d'entretien | RK35 0 - RA35 1 | 48 |  | Déplacement d'un agent entre Ecole des Arts Vivants et Gymnase Nicolas Blanc avec son véhicule personnel. Risques routiers en mission | N/A |
| WU17 - ATSEM | RK39 - RA40 | 48 |  | Manutention des lits pour la sieste des maternelles. (moyenne de 40 lits de 15kg à manutentionner par jour) Risques liés à la charge physique de travail. | N/A |

✓ **Actions terminées :**

N/A

 **Actions en cours :**

N/A

✓ **Actions terminées :**

N/A

 **Actions en cours :**

Réf. : TK2312-0354

Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A

Budget : 0 € - Avancement : 0 %

Libellé : Déplacement en Mission entre Arts Vivants et Gymnase : Vérifier le permis de conduire et état du véhicule régulièrement

✓ **Actions terminées :**

N/A

 **Actions en cours :**

Réf. : TK2310-0038

Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A

Budget : 0 € - Avancement : 0 %

Libellé : Aménager et Organiser la manutention des lits. Utiliser une perche pour soulever les lits. Vérifier le poids des lits avant achat.

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU17 - ATSEM | RK41 - RA42 | 48 |  | Travail à hauteur des enfants. Risques liés à la charge physique de travail | 29/10/23: Présence de tabourets. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0040 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Mettre à disposition des tabourets à roulettes, stables et réglables en hauteur</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU22 - Prévention des risques | RK49 - RA50 | 48 |  | Absence de registre de prévention. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0048 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Mettre en place un registre de prévention pour l'ensemble des agents municipaux.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU22 - Prévention des risques | RK41 1 - RA41 2 | 48 |  | Pas de formation régulière sur l'évacuation des locaux et la manipulation des extincteurs | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2405-0416 Date début : 07/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Organiser des formation</p> |

évaluation

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | |
| WU37 - Informaticien | RK92 - RA93 | 48 |  | Absence de formation à l'ergonomie et aux Gestes et Postures. | N/A | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0090 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Former les informaticiens à l'ergonomie du poste de travail sur écran et aux gestes et postures.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU40 - Agents service culture | RK10 4 - RA10 5 | 48 |  | Non respect des temps de pause pendant les événements. Risques psychosociaux | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0101 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Organiser les événement culturels dans le respect des temps de pause des agents.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP11 - CASSIN - Faverges | RK11 - RA12 | 46 |  | Sol mouillé après le lavage des mains des enfants. Risques de glissade. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0013 Date début : 27/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>Libellé : Rappeler aux agents l'importance de sécher le sol des toilettes après le passage des enfants.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU4 - Accueil périscolaire - Cassin | RK6 - RA6 | 46 |  | Absence de main courante au niveau des escaliers pour accéder à la cour. Risques de chute de hauteur. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0007 Date début : 21/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer une main courante au niveau de l'escalier d'accès à la cour depuis l'accueil périscolaire.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU4 - Accueil périscolaire - Cassin | RK9 - RA10 | 46 |  | Manutention de tables et chaises. Activités manuelles à hauteur des enfants. Risques liés à l'activité physique. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0010 Date début : 27/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Proposer une formation PRAP ou Gestes et Postures aux agents d'accueil périscolaire</p> <p>Réf. : TK2310-0011 Date début : 27/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Acheter un tabouret à roulette réglable en hauteur pour l'accueil périscolaire.</p> |



SLO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU8 - Buanderie | RK14 - RA15 | 46 |  | Meuble avec tiroir à lessive très profond. Risques liés à la posture et charge physique de travail. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0016 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Améliorer l'aménagement ergonomique de la buanderie à R. CASSIN.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU10 - Local trottinette | RK19 - RA20 | 46 |  | Absence d'extincteur. Risques d'incendie et d'explosion. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0020 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer un extincteur dans le local trottinette de R. CASSIN.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU5 - Petit Bureau | RK7 - RA7 | 42 |  | Présence d'un escabeau. Risques de chute de hauteur | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0008 Date début : 24/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Informer les agent sur les conditions d'usage de l'escabeau.</p> |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP3 - KOLINKA - Favergeres | RK23 - RA24 | 40 |  | Absence de bac de rangement des ustensiles sur le chariot de nettoyage. Risques liés à la charge physique de travail. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0023 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Ajouter des bacs de rangements des ustensiles de nettoyage sur les chariots d'entretien.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP3 - KOLINKA - Favergeres | RK24 - RA25 | 40 |  | Absence ou non port des EPI pour les agents d'entretien. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0024 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Fournir les EPI aux agents d'entretien et contrôler le port des EPI.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP3 - KOLINKA - Favergeres | RK26 - RA27 | 40 |  | Manches des outils d'entretien non réglables. Risques liés à la charge physique de travail. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0026 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Prévoir l'achat de manches réglables en hauteur pour les outils</p> |

| | | | | | | |
|---|-------------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | | d'entretien. Des manches réglables sont déjà à disposition des agents. |
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU12 - Entrée principale - KOLINKA | RK22 - RA23 | 40 |  | Hauteur de la Barre de seuil de 2,5 cm. Risques de chute de plain- pied. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2310-0022 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Supprimer la barre de seuil à l'entrée principale de KOLINKA. Entré intervention service bâtiment 7 mai 2024 Description : pose autocollant pour signalisation visuelle 31 mai 2024</p> |
| WU15 - Périscolaire Maternelle - KOLINKA | RK33 - RA34 | 40 |  | Risque de pincement avec la porte de la cuisine | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0032 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réparer la porte de la cuisine Accueil périscolaire maternelle à KOLINLA</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|----|---|--|-----|--|
| WU5 - Petit Bureau | RK8 - RA9 | 40 |  | Risques de heurt, de cognement, mauvaise circulation dans le local et chute d 'objet | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0009 Date début : 24/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Assurer un rangement des objets dans le placards fermés.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU9 - Tisanerie 2 | RK16 - RA17 | 40 |  | Présence de plaques de cuisson électriques. Risques d'incendie et d'explosion. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0018 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Remplacer les plaques de cuisson électriques de la tisanerie 2 par des plaques sécurisantes à induction.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU10 - Local trottinette | RK20 - RA21 | 40 |  | Encombrement du local trottinette. Risques de heurt, de cognement. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0021 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Contrôler le rangement des trottinettes régulièrement R. CASSIN</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|--|--|-----|---|
| GP16 - Mairie - Bâtiment principal - Faverges | RK41 2 - RA41 3 | 40 |  | Présence d'une barre de seuil de moins de 2cm de haut. Risque de trébuchement. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2405-0417 Date début : 07/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Accès principal Mairie : Estomper ou signaler la barre de seuil/</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK28 3 - RA28 4 | 40 |  | Mouvement possible des étais supportant la structure la charpente. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0285 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Escaliers centre technique : Assurer le support efficace de la charpente. Diagnostic structure béton effectué le 28 mars 2023. Prévention mise en place étais (marqueurs) pour surveillance de mise en tension</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2312-0287 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Bureau chef de service technique : Rallonger les câbles du bureau et utiliser des passes câbles. Mise en place d'un meuble supplémentaire pour éviter le passage Description : Il n'est plus possible de passer par dessus les câbles.</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--|--|---|
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK29 1 - RA29 2 | 40 |  | Absence de sabot de protection des racks de stockage dans la zone de circulation des véhicules. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0293 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Rack de stockage extérieur : Installer des sabots de protection des pieds - Signalisation visuelle avec des bandes réfléchissantes</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU20 - Accompagnement scolaire car régional | RK44 - RA45 | 40 |  | Accompagnement des enfants dans un car de ramassage scolaire organisé par la Communauté de Commune avec un prestataire de transport (Philibert Transport). Risques routiers en mission | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0043 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Prévoir un Plan de Prévention des Risques avec la Communauté de Commune en lien avec le Accompagnement pour le ramassage scolaire.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU4 - Accueil périscolaire - Cassin | RK4 - RA4 | 31 |  | Travail isolé en début et fin de journée. Risques lié au retard de l'alerte des secours. | 21/10/23: Présence d'un téléphone fixe et mobile | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0005 Date début : 21/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Etudier la mise en place d'un</p> |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----|---|---|-----|---|
| | | | | | | <p>systeme de protection du travailleur isolé</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU6 - Tisanerie | RK12 - RA13 | 31 |  | Présence d'un réfrigérateur avec des fruits coupés. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0014 Date début : 27/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Former et informer les ATSEM sur les règles d'utilisation des réfrigérateurs et les risques liés à l'hygiène alimentaire.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU79 - Déneigement | RK36 1 - RA36 2 | 31 |  | Control du niveau de sel dans le véhicule à l'aide d'une échelle. Risques de chute de hauteur | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2401-0365 Date début : 11/01/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Déneigement : Prévoir des véhicule avec plateforme pour vérifier le niveau de sel. Utilisation de l'échelle prévue et adaptée à cet effet.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|--|---|---|
| WU4 - Accueil périscolaire - Cassin | RK3 - RA3 | 27 |  | Accès avec un escabeau aux placards en hauteur. Risques de chute de hauteur. | 21/10/23: Article R4323-63 : Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0003 Date début : 21/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Vérifier annuellement le bon état de l'escabeau.</p> <p>Réf. : TK2310-0004 Date début : 21/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Former et informer le personnel à l'utilisation de l'escabeau.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU4 - Accueil périscolaire - Cassin | RK5 - RA5 | 25 |  | Violence verbale des parents au moment de l'accueil des enfants. Risques psychosociaux. | 21/10/23: Un courrier aux famille a déjà été envoyé à l'occasion de violences verbales. | <p> Actions en cours : Réf. : TK2310-0006 Date début : 21/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Former le personnel d'accueil des enfants à la gestion des conflits avec les parents.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK21 7 - RA21 8 | 25 |  | Tapis dévissés et abimés au niveau des marches d'escalier. Risques de chute de hauteur | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2405-0422 Date début : 16/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Entré en intervention service</p> |

bâtiment le

7 mai 2024

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|---|-----|--|
| | | | | | | |
| WU4 - Accueil périscolaire - Cassin | RK1 - RA1 | 17 |  | Absence de point d'eau. Risques liés à l'hygiène et la distance pour accéder au point d'eau. | N/A | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0001 Date début : 21/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Etudier la mise en place d'un point d'eau à l'accueil périscolaire de R. CASSIN</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP29 - Ecole Maternelle - Cassin | RK17 - RA18 | 17 |  | Absence d'un cache dans l'armoire électrique. Risques de projection liés à l'électricité. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU75 - Cudray - Ateliers | RK32 3 - RA32 4 | 12 |  | Etagères non fixées. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0324 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Cudray : Fixer les étagères. Par manque de moyen de levage de charge en mezzanine, limitation du stockage, voir suppression.</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP29 - Ecole Maternelle - Cassin | RK18 - RA19 | 7 |  | Présence d'une issue de secours donnant directement sur la voie publique. Risques pour un enfant de se retrouver sur la voie publique. | 29/10/23: Présence d'un affichage. Présence de barrière sur le trottoir dans la rue. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0019 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer une alarme sonore à l'ouverture de la porte de secours donnant sur l'Avenue de HORGEN.</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP4 - Cuisine centrale - KOLINKA | RK12 4 - RA12 5 | 0 |  | Fuite au dessus de l'armoire électrique. Risques liés à l'électricité | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2311-0122 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Réparer la fuite au dessus de l'armoire électrique à la cuisine centrale. Entré en intervention service bâtiment et plomberie le 7 mai 2024 Description : Bac installé dans faux plafonds 31 mai 2024</p> |
| GP4 - Cuisine centrale - KOLINKA | RK12 5 - RA12 6 | 0 |  | Eclairage extérieur en panne à la sortie des poubelles. Risques liés aux ambiances lumineuses | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>Réf. : TK2311-0123 Date début : 12/11/23</p> <p>- Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Réparer l'éclairage défectueux à la sortie des poubelles de la cuisine centrale.</p> <p>Description : Entré en intervention service électrique 30 mai 2024</p> <p>Travaux réalisés le 21 juin 2024 par le service électrique</p> |
| GP4 - Cuisine centrale - KOLINKA | RK12 6 - RA12 7 | 0 |  | Conduit d'aération bas dans les escaliers. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0124 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Protéger et signaler le conduit de ventilation bas dans les escaliers de la cuisine centrale. Entré en intervention service bâtiment le 7 mai 2024 Description : signalétique + protection 31 mai 2024</p> |
| WU46 - Toilettes femme - Cuisine Centrale | RK11 4 - RA11 5 | 0 |  | Eclairage en panne. Risques liés aux ambiances lumineuses | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0112 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Réparer l'éclairage en panne dans le vestiaire femme. Description : Réparation faite le 21 juin 2024 par le service électrique</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|-----|--|
| WU47 - Couloir sous-sol - Cuisine Centrale | RK11 5 - RA11 6 | 0 |  | Hauteur sous plafond réduite. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0113 Date début : 06/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Installer un balisage et des protections des angles sur les parties basses. Entré en intervention service bâtiment le 7 mai 2024 Description : Suppression de l'angle vir sur plafond - installation de caoutouc 31 mai 2024</p> |
| WU48 - Couloir décartonnag e - Cuisine Centrale | RK12 1 - RA12 2 | 0 |  | Néon en panne. Risques liés aux ambiances lumineuses | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0119 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Remplacer les néons en panne à la cuisine centrale.</p> |
| WU50 - Chambre négative - Cuisine Centrale | RK12 0 - RA12 1 | 0 |  | Encombrement de la chambre négative. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>Réf. : TK2311-0118 Date début : 12/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Installer une nouvelle chambre négative à la cuisine centrale - chambre range le 22 mai 2024</p> |
| WU52 - Zone de production - Cuisine Centrale | RK13 2 - RA13 3 | 0 |  | Absence d'information sur le bouton d'arrêt d'urgence. Risque de confusion. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0130 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Cuisine Centrale : Indiquer l'élément qui est coupé par bouton coup de poing. Description : Entré service électrique le 30 mai 2024 Réalisé le 3 juillet 2024</p> |
| WU55 - Préparation froide - Cuisine Centrale | RK14 2 - RA14 3 | 0 |  | Travail dans la chambre froide pour préparer les repas. Durée d'exposition longue et vêtement pas assez chaud. Risques liés aux ambiances thermiques. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0140 Date début : 13/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Préparation des repas froid : Limiter la durée d'exposition dans la chambre froide et fournir des vêtements assez chaud. Description : Médecin de prévention a visité le local. Les agents ne sont pas exposés - plusieurs tâches (extérieurs et intérieurs).</p> |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU13 - Salle de réunion 5 - KOLINKA | RK28 - RA29 | 0 |  | Prise électrique déboîtée. Risques liés à l'électricité. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0028 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Réparer la prise électrique de la salle de réunion à KOLINKA</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU18 - Local vélo - KOLINKA | RK40 - RA41 | 0 |  | Absence d'extincteur. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2310-0039 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Vérifier l'obligation d'installer un extincteur dans le local à vélo. Local extérieur et ne rentre pas dans le cadre de l'obligation (local - de 20 m²)</p> |
| WU19 - Tisanerie 2 - KOLINKA | RK42 - RA43 | 0 |  | Manque de luminosité naturelle. Local avec puit de lumière. Risques liés aux ambiances lumineuses. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0041 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Prévoir des ampoules de type lumière du jour dans la tisanerie 2 de KOLINKA.</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP10 - Salle polyvalente - Faverges | RK24 3 - RA24 4 | 0 |  | Trousse de secours vide. Risque de confusion ou panique en cas de besoin. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2312-0245 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Salle Polyvalente : Remplir la trousse de secours ou la retirer. La trousse de secours a été retiré.</p> |
| GP12 - Cuisine satellite - Cassin | RK39 8 - RA39 9 | 0 |  | Absence de trie selectif. Risque pour l'environnement. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2403-0404 Date début : 28/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Contacts action : MD, Libellé : Cuisine CASSIN : Organiser le trie sélectif des poubelles</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU4 - Accueil périscolaire - Cassin | RK2 - RA2 | 0 |  | Présence dans un placard d'un produit dangereux inflammable et irritant (W40). Risques liés aux produits chimiques. | N/A | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2310-0002 Date début : 21/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Stocker le W40 et les produits</p> |

chimiques dangereux dans un lieu approprié.

✓ **Actions terminées :**
N/A

🕒 **Actions en cours :**
Réf. : TK2310-0015
Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A
Budget : 0 € - Avancement : 0 %
Libellé : Mettre à jour l'affichage de la vérification périodique du mur d'escalade dans la salle de motricité de R. CASSIN

✓ **Actions terminées :**
N/A

🕒 **Actions en cours :**
Réf. : TK2311-0170
Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A
Budget : 0 € - Avancement : 0 %
Libellé : Police Municipale : Organiser une formation à la conduite dans des conditions difficiles et conduite de véhicule prioritaire.

Réf. : TK2311-0171
Date début : 22/11/23 - Echéance : N/A
Budget : 0 € - Avancement : 0 %
Libellé : Police Municipale : Alternier les chauffeurs pendant les rondes.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| WU7 - Salle de motricité | RK13 - RA14 | 0 |  | Vérification périodique du mur d'escalade. Affichage non mis à jour. Risques lié à la réglementation. | 29/10/23: La vérification périodique est réalisée mais pas affichée. | |
| GP14 - Police municipale - Faverges | RK16 9 - RA17 0 | 0 |  | Absence de formation à la conduite de véhicule prioritaire. Rondes en véhicule de 5h. Risques routiers en mission | N/A | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK19 2 - RA19 3 | 0 |  | Utilisation de véhicule personnel 1 à 2 fois par mois (Annecy ou Albertville). Risques routiers en mission | 01/12/23: DEes ordres de mission occasionnels ou permanent sont réalisés. | <p>🕒 Actions en cours : Réf. : TK2312-0196 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Médiathèque : Vérifier les permis de conduire et des justificatifs d'entretien des véhicule aux agents utilisant leur véhicule personnel.</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2312-0195 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Médiathèque : Installer une trousse de secours accessible et bien identifiée. Livrée</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK19 5 - RA19 6 | 0 |  | Goulotte électrique ouverte. Risques liés à l'électricité | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2312-0199 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Médiathèque : Remettre en place des caches de goulotte électrique au</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>niveau des postes informatiques. Entré en intervention service électrique le 7 mai 2024</p> <p>Description : Travaux réalisés par le service électrique 10 juillet 2024</p> |
| GP15 - Médiathèque - Faverges | RK19 6 - RA19 7 | 0 |  | Mauvaises odeurs liés à l'évacuation de la hotte du restaurant Lie Vainlou. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0200 Date début : 01/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Médiathèque : Demander au restaurateur Lie Vainlou de remonter l'évacuation de la hotte.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP16 - Mairie - Bâtiment principal - Faverges | RK48 - RA49 | 0 |  | Ampoule grillée dans le couloir au niveau de l'armoire au 1er étage. Risques liés aux ambiances lumineuses | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2310-0047 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Remplacer les ampoules grillées au 1er étage de la Mairie.</p> |
| GP16 - Mairie - Bâtiment | RK50 - RA51 | 0 |  | Horloge fixé avec un clou non adapté à la position l'objet. Risques liés aux | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|--|-----|---|
| principal - Favergeres | | | | effondrements et aux chutes d'objets. | | Réf. : TK2310-0048 Date début : 29/10/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Fixer l'horloge du 2ème étage avec un crochet adapté. |
| GP16 - Mairie - Bâtiment principal - Favergeres | RK36 8 - RA36 9 | 0 |  | Fermeture d'une des Portes des toilettes Publiques mal freinée. Risque de heurt ou pincement des usagers. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2403-0372 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € Contacts action : MD, Libellé : Porte toilettes publiques Mairie : Régler le ferme porte</p> |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK84 - RA85 | 0 |  | Absence de capot sur la baie de brassage télécom | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0082 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Remettre le capot sur la baie de brassage télécom au sous sol de la Mairie</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK87 - RA88 | 0 |  | Etagères non fixées au niveau de la zone d'archive 1. Risques liés aux | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|---|-----|--|
| | | | | effondrements et aux chutes d'objets. | | <p>Réf. : TK2311-0085</p> <p>Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A</p> <p>Budget : 0 €</p> <p>Libellé : Fixer les étagère des Archives 1 pour éviter leur basculement.</p> <p>Description : Renforcement et étagères assemblées entre elles pour réduire l'effet de basculement : travaux réalisés le 21 juin 2024 par le service des bâtiments</p> |
| GP32 - Sous-sol - Mairie | RK89 - RA90 | 0 |  | Présence de batteries d'onduleur. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0087 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Eliminer les batteries d'onduleur présentes au sous-sol de la mairie dans un endroit approprié.</p> |
| WU24 - Salle serveur - Mairie | RK56 - RA57 | 0 |  | Encombrement. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0055 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Ranger le matériel inutilisé dans la salle serveur Entré en intervention service bâtiment 7 mai 2024 Description : Prévu de ranger le matériel semaine 22 / 2024 Rangement réalisé le 21 juin 2024 par le service électrique</p> |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|-----|---|
| WU32 - Salle commission - Mairie | RK69 - RA70 | 0 |  | Absence de prise centrale dans la salle commission. Risques de chute de plain-pied lorsque les agents sont connecté aux prises murales. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0069 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Installer des prises au centre de la Salle de Commission.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU33 - Cabinet du Maire - Mairie | RK70 - RA71 | 0 |  | Doute sur la présence d'amiante. Risques liés à l'amiante. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0070 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Vérifier que les diagnostics amiante ont bien été réalisé.</p> |
| WU28 - Local archives | RK62 - RA63 | 0 |  | Présence d'une bouteille de gaz vide. Risques d'incendie et d'explosion. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0062 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Evacuer la bouteille de gaz du local d'archive Mairie au 2ème étage. Rentré en intervention service voirie le 7 mai 2024</p> |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|-----|---|
| WU28 - Local archives | RK63 - RA64 | 0 |  | Absence d'extincteur dans le local archives. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0063 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Vérifier la présence d'extincteur pour le local archives du 2ème étage de la Mairie. Porte coupe feu et extincteur extérieur présent</p> |
| WU29 - Accès au grenier - Mairie | RK64 - RA65 | 0 |  | Poignée de porte amovible. Risque de rester bloqué à l'intérieur. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0064 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Fixer la poignée de porte de l'accès au grenier de la Mairie. Description : Entré en intervention service bâtiment 7 mai 2024 Suppression de la poignée le 14 juin 2024 - ouverture possible uniquement pas une clé carré</p> |
| WU29 - Accès au grenier - Mairie | RK65 - RA66 | 0 |  | Présence d'une douille à billonnette. Pièce nue sous tension. Risques liés à l'électricité | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0065 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 €</p> |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|---|---|-----|---|
| | | | | | | <p>Libellé : Remplacer la douille à baillonnnette au dessus la porte d'accès au grenier de la Mairie. Entré en intervention service électrique le 7 mai 2024</p> <p>Description : ampoule mise le 21 juin 2024 par le service électrique</p> |
| GP36 - Etat Civil | RK73 - RA74 | 0 |  | <p>Manque d'individualisation de l'éclairage. Tous les luminaires s'allument en même temps.</p> <p>Risques liés aux ambiances lumineuses.</p> | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2311-0073 Date début : 03/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Individualiser l'éclairage des bureaux de l'Etat Civil.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU34 - Accueil du public - Mairie | RK77 - RA78 | 0 |  | <p>Petite dénivellation de 2 cm à l'accueil.</p> | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU34 - Accueil du public - Mairie | RK94 - RA95 | 0 |  | <p>Usage fréquent de l'armoire à clés.</p> <p>Risques autres.</p> | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU34 - Accueil du public - Mairie | RK95 - RA96 | 0 |  | <p>Courant d'air au niveau de l'accueil.</p> <p>Risques liés aux ambiances thermiques.</p> | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|---|-----|--|
| | | | | | | <p>Réf. : TK2311-0093 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Prévoir une isolation du bureau de l'accueil. Description : Fenêtres changées mars 2024</p> |
| WU38 - Bureau Adjoints partagé | RK93 - RA94 | 0 |  | Multiprises électrique posée sur un radiateur électrique. Risques d'incendie et d'explosion. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0091 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Ne rien poser sur les radiateur électrique dans le bureau des Adjoints.</p> |
| GP43 - Sous-sol - Multi Accueil | RK258 - RA259 | 0 |  | Fil nu sous tension, dénudé dans le local d'évacuation des eaux. Risques liés à l'électricité | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2312-0260 Date début : 11/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Buanderie Multi accueil : Supprimer le fil nu. Protéger l'installation électrique Entré en intervention service électrique 7 mai 2024 Description : Suppression du fil nu le 21 juin 2024 par le service électrique</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|-----|---|
| WU39 - Bureau culture - DESCCA | RK98 - RA99 | 0 |  | Trop de luminosité. Risques liés aux ambiances lumineuses | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2311-0095 Date début : 05/11/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Installer des stores pour réduire la luminosité du bureau Culture.</p> |
| GP19 - Ecole des Arts Vivants - Faverges | RK34 7 - RA34 8 | 0 |  | Absence de vestiaire et du port de la tenu pour l'entretien des locaux. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0349 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Arts Vivants : Prévoir une zone de vestiaire pour l'agent d'entretien</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP19 - Ecole des Arts Vivants - Faverges | RK34 9 - RA35 0 | 0 |  | Encombrement général des espaces avec des instruments ... | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0353 Date début : 18/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Arts Vivants : Demander d'organiser le rangement et Marquer au sol les zones possibles pour l'emplacement des instruments</p> <p> Actions terminées :</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | N/A |
| GP20 - Ateliers municipaux - Faverges | RK28 5 - RA28 6 | 0 |  | Passage de câbles électrique et téléphonique. Risques de chute de plain-pied | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2405-0423 Date début : 17/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Installation d'un meuble pour éviter le passage</p> |
| GP44 - Menuiserie | RK27 0 - RA27 1 | 0 |  | Absence de registre de maintenance pour l'aspiration des poussières et fumées. Risques de Maladies professionnelles liées à la mauvaise aspiration et l'inhalation de poussières. | 12/12/23: Le fonctionnement de l'installation doit être contrôlé tous les ans (ou 2 fois par an en cas de recyclage de l'air). Les résultats de ces contrôles doivent être portés dans le dossier d'installation. | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2312-0272 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Aspiration Menuiserie : Contrôler 1 fois par an le système et reporter le control dans le dossier de l'installation. Contrôle effectué en mars 2024.</p> |
| WU69 - Peinture | RK28 0 - RA28 1 | 0 |  | Absence d'aspiration à la source. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | 12/12/23: Présence d'une VMC à 2 vitesses | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0282 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 50 % Libellé : Peinture : capter les aérosols et émanations chimiques à la source. Vérification VMC à jour et agent porte un masque à cartouche. Description : Fourniture de masque à cartouche au service bâtiment -</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|--|-----|--|
| | | | | | | <p>printemps 2024</p> <p>Utilisation de masque à cartouche.: 11 juillet 2024</p> <p>Élément pris en compte pour le prochain centre technique municipal : 11 juillet 2024</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU69 - Peinture | RK28 1 - RA28 2 | 0 |  | Présence de produits chimiques dangereux ancien. Risques liés aux produits chimiques, aux émissions et aux déchets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2312-0283 Date début : 12/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Peinture : Trier les produits chimiques dangereux et périmés. Réalisé par le service bâtiment.</p> |
| WU72 - Local de stockage produits chimiques - Ateliers | RK30 1 - RA30 2 | 0 |  | Montant d'une Etagère cassé. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2312-0303 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Local Phytosanitaire : Remplacer le système de fixation de l'étagère. Entré en intervention service Cadre de vie 7 mai 2024 Description : Réparation équerre réalisée le 5 juin 2024</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|
| WU73 - Voirie | RK30 3 - RA30 4 | 0 |  | Sous effectif. Risques de surmenage et Risques Psychosociaux | 13/12/23: 9 postes avec 7 agents En tout 13 agents/ 28 sont opérationnels pour 1 seul AT | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0305 Date début : 13/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Service technique : Etudier les causes de l'absentéisme et déterminer des solutions Description : Tous les postes sont occupés - pas de postes vacants.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| WU73 - Voirie | RK37 2 - RA37 3 | 0 |  | Installation de bordure de trottoir avec une pince usée et non contrôlée. Risque de rupture de l'outil et écrasement des membres inférieurs. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2403-0376 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € Contacts action : MD, Libellé : Installation de bordure de trottoir : Remplacer la pince usagée. Réparée et renforcée par des soudures entreprise MERMIER février 2024</p> |
| GP46 - Service Electrique | RK40 6 - RA40 7 | 0 |  | Utilisation de la Nacelle. Installation des calles stabilisatrices rangées dans la nacelle. Risques liés à la | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2405-0424 Date début : 23/05/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 %</p> |



| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|--|---|-----|--|
| | | | | manutention des calles et écrasement des pieds. | | <p>Libellé : Na nacelle : Installer des rails sur le plateau de la nacelle pour ranger les cales</p> <p>✓ Actions terminées : N/A</p> |
| WU75 - Cudray - Ateliers | RK32 4 - RA32 5 | 0 | | Espace entre l'escalier et le mur avec une absence de main courante. Risques de chute de hauteur | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2312-0325 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Cudray : Installer une main courante enter le mur et l'escalier. Travaux réalisés janvier 2024. Description : Travaux réalisés janvier 2024.</p> |
| WU75 - Cudray - Ateliers | RK32 6 - RA32 7 | 0 | | Stockage d'une grande porte maintenue au mur par une corde. Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets | N/A | <p>🕒 Actions en cours : N/A</p> <p>✓ Actions terminées : Réf. : TK2312-0327 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Cudray : Sécuriser le maintien de la porte de garage - fait</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|--|-----|--|
| WU76 - Petit bourgeois - Ateliers | RK32 8 - RA32 9 | 0 |  | Accès extérieur par escaliers étroit et un panneau qui dépasse. Risques de heurt, de cognement | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2312-0329 Date début : 14/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Petit Bourgeois : Déplacer le panneau interdiction de stationner pour éviter de générer un obstacle</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK33 9 - RA34 0 | 0 |  | Absence de cache des boites électrique en hauteur. Risques liés à l'électricité | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2312-0341 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Vestiaires B Omnisports : Installer des caches sur les boites électriques et les coller - rentré en intervention service électrique le 7 mai 2024 Description : Disjoncté en amont et attente fournitures plaques - 21 juin 2024 par le service électrique Caches mises le 10 juillet 2024 par le service électrique</p> |
| GP47 - Salle Omnisport - Faverges | RK34 0 - RA34 1 | 0 |  | Porte d'accès extérieur gauche bloquée pour l'évacuation des gradins. Risques liés à l'évacuation des locaux | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2312-0342 Date début : 15/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 €</p> |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|-----|---|
| | | | | | | <p>Libellé : Evacuation Omnisports : débloquer la Porte d'évacuation gauche des gradins. Entré en intervention service bâtiment le 7 mai 2024 Description : Réparation issu de secours 31 mai 2024</p> |
| GP48 - MARCHE | RK37 0 - RA37 1 | 0 |  | Coffret électrique pour les commerçants ouvert en permanence. | N/A | <p> Actions en cours : Réf. : TK2403-0374 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 50 % Contacts action : MD, Libellé : Coffret électrique marché : contrôler la fermeture des coffrets après chaque marché - agents service marché sont en charge de l'ouverture et fermeture depuis le 7 mai 2024 Description : Contrôler la fermeture des coffrets après chaque marché - consignes passées aux agents salubrité le 24 mai 2024 Serrures doivent être changées par le service électrique Proposition de modifications de coffrets avec installation de prise en façade 21 juin 2024</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP48 - MARCHE | RK37 5 - RA37 6 | 0 |  | Trappe d'accès aux prises électriques ouverte et prise détériorées. Risques lié à l'électricité. | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2403-0379 Date début : 12/03/24 - Echéance : N/A</p> |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | <p>Budget : 0 €</p> <p>Contacts action : MD,</p> <p>Libellé : Trappe électrique hall marché : rénover l'installation électrique et fermer la trappe. Entré en intervention service électrique 7 mai 2024</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK21 0 - RA21 1 | 0 |  | Hauteur du stockage. Risques liés à la charge physique de travail | 05/12/23: Le stockage est organisé en fonction de la fréquence d'usage. | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK21 3 - RA21 4 | 0 |  | Disfonctionnement électrique Dans la partie ancienne. | 06/12/23: A vérifier par un électricien. | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0215 Date début : 06/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Fonctionnement électrique de la partie ancienne de l'école de Seythenex.</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK21 8 - RA21 9 | 0 |  | Absence de l'aimant permettant le blocage de la porte. Risques de pincement des doigts. | 06/12/23: Le pincement des doigts d'un enfant est déjà arrivé une fois. | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2312-0219 Date début : 06/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Réparer l'aimant permettant le blocage de la porte d'accès à la cantine. Entrée en intervention service bâtiment le</p> |



| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | | | 7 mai 2024 Description : réparation aimant porte entrée 31 mai 2024 |
| GP39 - Groupe scolaire Seythenex | RK21 9 - RA22 0 | 0 |  | Entretien des fenêtres coulissantes impossible à nettoyer. Risques de chute de hauteur | 06/12/23: L'entretien n'est pas effectué | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0220 Date début : 06/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 0 % Libellé : Entretien des fenêtres coulissante : Faire appel à une entreprise extérieure</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |
| GP40 - FOYER RURAL - Seythenex | RK22 4 - RA22 5 | 0 |  | Issue de secours porte fermée à clé. Risques d'incendie et d'explosion | N/A | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2312-0225 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Foyer rural : Installer une ouverture anti panique sur les issue de secours. Vérification de la faisabilité par le service bâtiment le 7 mai 2024 Description : Verrou à bouton installé le 31 mai 2024</p> |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|---|---|--|--|
| <p>GP40 - FOYER RURAL - Seythenex</p> | <p>RK22 7 - RA22 8</p> | <p>0</p> |  | <p>Prise électrique d'alimentation de l'écfa est cassé. Risques liés à l'électricité</p> | <p>07/12/23: Danger présent uniquement que le câble est braché - réparation effectuée le 7 juin 2024</p> | <p> Actions en cours : N/A</p> <p> Actions terminées : Réf. : TK2312-0228 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € Libellé : Foyer rural : réparer la prise cassée pour le vidéoprojecteur. Entré en intervention service électrique 7 mai 2024 Description : Réparation effectuée le 7 juin 2024</p> |
| <p>WU64 - Cuisine satellite - SEYTHENE X</p> | <p>RK23 0 - RA23 1</p> | <p>0</p> |  | <p>Absence de procédure liée au non respect des températures. Risques liés aux agents biologiques</p> | <p>N/A</p> | <p> Actions en cours : Réf. : TK2312-0231 Date début : 07/12/23 - Echéance : N/A Budget : 0 € - Avancement : 75 % Libellé : Cuisine satellite - SEYTHENEX : Communiquer la procédure en cas de non respect des normes d'hygiène. Description : Une formation a été proposée HACCP printemps 2024</p> <p> Actions terminées : N/A</p> |

Liste des tickets

| N° du ticket | Lieu | Tags/catégories | Date création | Sujet | Message initial | Progression | État |
|--------------|------|-----------------|---------------|-------|-----------------|-------------|------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |